

發動機工術

卷二

(廿式二三〇馬力發動機取扱法)

第六版

昭和五年四月  
所澤陸軍飛行學校

本書ヲ以テ發動機工術修習ノ參考トスヘシ

昭和五年一月

所澤陸軍飛行學校長 古谷 清



## 發動機工術 卷三

(サ式二三〇馬力發動機取扱法)

大正十一年五月		
教官 陸軍步兵中尉	小澤直治	編纂
大正十二年八月		
教官 陸軍砲兵大尉	青柳 緑	改訂
大正十三年二月		
教官 陸軍步兵中尉	小澤直治	改訂
昭和二年一月		
教官 陸軍航空兵大尉	畠 正志	改訂
教官 陸軍航空兵中尉	伊藤武夫	
昭和三年六月		
教官 陸軍航空兵大尉	野村文行	改訂
教官 陸軍航空兵大尉	阪本末男	
昭和五年一月		複版

目 次	頁
第一章 一般性能及特徵	1
第二章 構造及機能	2
第一節 主要機關部	2
第一款 曲軸室	2
第二款 氣 管	3
第三款 活 塞	3
第四款 連接桿	4
第五款 曲 軸	4
第二節 分配裝置	5
第三節 氣化裝置	7
第四節 純油裝置	10
第五節 點火裝置	11
第六節 冷却裝置	12
第三章 分解組立作業	13
第一節 分解作業	13
第二節 部品ノ分解結合	16
第三節 手入並點檢	18
第四節 組立作業	21
第四章 調整作業	24
第一節 置開閉時機ノ調整	24
第二節 點火時機ノ調整	26
第五章 サ式二三〇馬力發動機ノ乙式一型偵 察機ニ對スル取附取卸作業	27
第一節 取 附	27
第二節 取 卸	29

## 發動機工術 卷三

(サ式二百三十馬力發動機取扱法)

第六章	試運轉	29
第一節	試運轉準備	29
第二節	運轉法	29
附錄第一	サ式二三〇馬力發動機組立緊度遊隙表	1
附錄第二	サ式發動機部品寸度公差表	7
附錄第三	サ式發動機部品調質作業一覽表	19
附錄第四	サ式G G 9型磁石發電機取扱法	19
附錄第五	サ式發動機平衡作業要領	37

### 第一章 一般性能及特徵

サ式二百三十馬力發動機ハ曲軸室ノ周圍ニ九個ノ氣笛ヲ有スル固定水冷式星型發動機ニシテ爆發セル瓦斯壓ハ活塞ニ作用シ連接桿ニヨリテ單一ナル轉軸ニ作用シ以テ曲軸ヲ回轉ス其回轉方向ハ發電機側ヨリ見テ左回轉ナリ

本機ノ一般性能次ノ如シ

事項	性能
週期	四
型式	星型固定式
氣笛	九氣笛 125耗 衝程 170耗
常用最大回轉數	每分 1550回轉
常用回轉數	每分 1300回轉
公稱馬力	230馬力
冷却法	水冷却式
分配裝置	曲軸ト同心ニシテ六山ノ歪輪
算	氣笛一個ニツキ <small>吸氣弁一 排氣弁一</small> 外徑 60耗
壓縮比	5.4
氣化器	サ式 230馬力發動機氣化器 (但シ舊キモノハゼニス G G 55型ヲ用ユ)
點火法	サルムソン G G 9型發電機二個
發動機全重量	238耗 (冷却器ヲ除ク)
揮發油消費量	每馬力時約 230瓦
滑油消費量	每馬力時約 30瓦

本發動機ノ特性曲線ハ附圖第一ノ如シ

一般圖ハ附圖第二ノ如シ

本發動機ハ構造上次ノ如キ特徵ヲ有ス

- (1) 氣笛ノ星型配置ニヨリ曲軸及曲軸室ノ長サヲ短少ナラシメタリ從テ馬力ニ對スル重量小ナリ
- (2) 連接桿ハ單一ナル轉軸ニ集合シ平衡鉢ノ適當ナム重サト相俟テ回轉ノ平衡狀態良好ナリ
- (3) 連接桿ハ機構上衝程ニ對シ比較的長キ連接桿ノ如ク作用スルヲ以テ擺動ノ角度少ク材料ノ疲勞小ナリ
- (4) 發動機ハ全長小ナルヲ以テ輕快ナルヘキ飛行機用ニ適ス

## 第二章 構造及機能

### 第一節 主要機關部

#### 第一款 曲軸室 (附圖第三甲)

曲軸室ハ銅表合金製ニシテ前部曲軸室後部曲軸室ノ二部ヨリ成リ九個ノ結合螺桿ニ依リ結合ス前部曲軸室ノ外面及後部曲軸室ノ内面ニハ附強骨ヲ附シ氣笛取附ノ準部ハ良好ナル摺合面ヲ有ス 球軸承取附ノ爲ニハ砲金製ノ室ヲ設ク

前部曲軸室ノ外側上部ニハ扇形油室アリ五個ノ孔ヲ以テ曲軸室ニ通シ二個ノ給油管ニヨリ室内ニ溜リタル滑油ヲ分配室ニ送ル前部曲軸室ノ下部ニハ濾過器アリ過剰ノ油ヲ集メ油唧筒ヲ經テ滑油槽ニ還送スルモノトス 又室ノ前方外側ニハ分配室ヲ取附クヘキ九個ノ植込螺桿ヲ有ス

後部曲軸室ニハ混合瓦斯室ヲ鑄出シ又縱球軸承ノ取附

部ヲ有ス外側ニ發電機架及機關銃起動室取附ノ爲植込螺桿ヲ有シ外周ニハ機體裝著用ノ耳部アリ

#### 第二款 氣笛 (附圖第三乙)

氣笛ハ半硬鋼製ニシテ外部ニ10耗ノ軟鋼鉢ヲ以テ作りタル水套ヲ鋸著セリ略球狀ニ近キ燃燒室ニハ中徑大ナル吸入及排氣竈各一個ヲ收容ス點火栓孔ハ燃燒室ヨリ離隔シ滑油ニヨル汚染ヲ防キ且冷却ヲ完全ナラシム

氣笛下端ハ曲軸室ノ準部ニ相當スル鍛部ヲ形成ス 竈發條ハ徑四耗ノビヤノフ線ニシテ排氣ニヨル加熱ヲ防クタメ特種ノ形狀ヲ有ス

吸入並排氣竈ハ共ニ特種鋼ニシテ吸入竈ハNi,Cr鋼排氣竈ハNi,Cr,W鋼ヲ使用ス

氣笛ハ曲軸室ノ準部ニ保持セラレ更ニ氣笛緊定鑑ニヨリ緊定セラル氣笛下端ニ半圓狀ノ缺切部アルハ副連接桿ノ運動ヲ防害セサルタメナリ 第一、第九、氣笛ノ耳部相接スル所ニ半圓溝アリ曲軸室内ノ豫剰ノ滑油ヲ濾過器ニ鑛送スル所トス

#### 第三款 活塞 (活塞鑑及活塞軸) (附圖第三)

活塞ハ特種銅素合金製ニシテ頂部ハ圓形ヲナシ氣笛底部分ト相俟チテ燃燒室ニ良好ナル形狀ヲ與ヘ回轉方向ノ反對側ニハ受壓面ヲ附シ側壓ヲ廣キ面ニ分配セリ内面ニハ附強骨ヲ有ス活塞鑑及油止鑑ハ特種鑄鐵ヲ以テ製シ活塞鑑ハ幅三耗ノモノ四個ヲ用ヒ油止鑑ハ一個ニシテ幅四耗斷面  形ナリ前者ハ氣笛内ノ氣密ヲ確保シ後者ハ制油作用ヲ爲ス其ニ彈性ヲ增加スル爲内側周ニ

#### ローレット作業ヲ施セリ

活塞ノ外周表面ニハ九個ノ細溝ヲ有シ給油ヲ良好ナラシム

活塞軸ハ中空圓筒ニシテ連接桿脚部ニ挿入シ螺桿ヲ以テ駐止セラル

活塞軸承部ニハ油溝ヲ刻シ油孔ニヨリ給油セラル

#### 第四款 連接桿 (附圖第四甲乙)

連接桿ハ特種鋼 (Ni,cr 鋼) 製ニシテ一個ノ主連接桿及八個ノ副連接桿ヨリ成リ主連接桿頭部ハ環状ヲ成シ二個ノ主連接桿球軸承ヲ介シテ轉軸ニ取付ケラレ其周囲ニ副連接桿頭部ヲ保持ス

主連接桿ハ第一氣笛ノ活塞ニ結合セラレ断面 H 形ヲ成シ副連接桿ハ断面中空圓形ナリ

脚部ニハ青銅製ノ軸筒ヲ装シ活塞軸ヲ通シ螺桿ヲ以テ駐止ス 軸筒ハ稍々大ナル緊度ヲ保ツ如ク壓入セラレ且小駐螺ヲ以テ其摺動ヲ防ケリ

#### 第五款 曲軸 (附圖第四丙)

曲軸ハ特種鋼 (Ni,cr 鋼) 製ニシテ前後二部ヨリ成リ轉軸ハ唯一個ニシテ前部曲軸ト一体ニ作ラレ其後端ハ圓臺形ヲ成シ二個ノ樹ト一個ノ牝螺トヲ以テ後部曲軸ニ結合ス

前部曲軸ニハ前部曲軸起動齒輪歪輪及 プロペラボス 金具ヲ嵌入シ後部曲軸ノ後端ニハ後部曲軸起動齒輪及給油轂ヲ取付ク

轉軸及後部曲軸ノ中空部ハ滑油ノ通路ニシテ前部曲軸モ亦内抜ヲナセリ

曲軸ニハ轉軸ト反對側ニ各一個ノ平衡鉄ヲ有シ運動部分ノ平衡ヲ保持セシム

曲軸ハ曲軸室ニアル二個ノ球軸承ニ支ヘラレ前端ハプロペラボス 金具ヲ介シ分配室蓋ニアル球軸承ニテ支持セラル後端ニハ複列ノ縱球軸承ヲ有シ牽引及推進ノ二力ニ對シ之ヲ支持ス

縱球軸承ハ發動機ノ牽引推進ノ力ニ對シ主要ナル作用ヲナスモノニシテ其後面ハ縱球軸承蓋ヲ以テ蓋ハレ球軸承二個壓受鉄 (甲) (乙) 縱球軸承支持座鉄 調整座鉄及内筒等ヨリ成ル

#### 第二節 分配装置

分配装置ハ歪輪 縱動鉄 轉輪 壓桿 算動桿 算橫桿 算及算發條ヨリ成ル

歪輪ハ相對セル二個ノ凸起ヲ有スル三段ヨリ成リ第一段ハ 2 5 8 第二段ハ 3 6 9 第三段ハ 1 4 7 ノ三氣笛宛ニ作用シ各凸起ハ互ニ六十度ノ角ヲ隔テ同形ニシテ 9 精ノ高サヲ有シ吸込及排氣用ノ區別ナシ依テ算ノ開閉角度ハ縱動鉄ノ回轉半徑ノ差ニヨリテ規正セラル

縱動鉄ハ各算ニツキ一個ヲ有シ轉輪ヲ介シテ歪輪ノ凸起ニ接シ鉄ノ背部ハ直接壓桿ニ接觸シテ算動桿ニ運動ヲ傳フ


算動桿ハ中空ノ圓桿ニシテ一端ニ壓桿受ヲ他端ニ算動桿長修整用ノ球頭並同緊定牝螺ヲ有ス算動桿ノ球頭ハ算橫桿ノ球頭承ニ嵌入ス故ニ歪輪ノ作用ハ各部ヲ經テ算橫桿ヲ扛上シ算發條ヲ壓縮シテ算ヲ開キ歪輪ノ作用止ムヤ發條ノ力ニヨリテ舊位ニ復スルモノトス 算ノ扛起量ハ吸込算ニ於テ 10 精排氣算ニ於テ 9.5 精ヲ基準

トス

昇發條ハ特種ノ形狀ヲナシ排氣ノ熱ニヨル彈性ノ減少ヲ豫防シ且外部ヨリ其故障ヲ直ニ發見シ得ル位置ニ取付ケラル

歪輪ノ運動ハ次圖ノ如ク曲軸ニ固定セル 35 齒ノ起動齒輪ト中間傳導齒輪 35 齒ト噛合セラレ中間傳導齒輪ハ 14 齒ノ齒輪ト直結セラル。此 14 齒ノ齒ハ歪輪齒輪 56 ト噛合スルヲ以テ歪輪ハ曲軸ト同一方向ニシテ其半ノ度ニテ回轉ス。而シテ氣笛ノ爆發間隔ハ  $80^\circ$  ナルヲ以テ一氣笛作用後ヨリ次氣笛ノ作用迄ニハ曲軸ハ  $80^\circ$  回轉シ歪輪ハ  $80 \times \frac{1}{4} = 20^\circ$  回轉スルヲ以テ歪輪ハ  $60^\circ + 20^\circ$ ニテ丁度作用時機ノ一致スルヲ知ルヘシ

歪輪ノ圖



### 第三節 氣化裝置

氣化裝置ノ主要部タル氣化器ハ<sub>1</sub>式 230馬力發動機氣化器ヲ使用ス但シ舊式ノモノニハ<sub>1</sub>ゼニス<sub>1</sub> 55 D C型ヲ用ユルモノアリ

<sub>1</sub>式 230馬力發動機氣化器ハ附圖第六乙ニ見ル如ク<sub>1</sub>ゼニス<sub>1</sub> 55 D C型氣化器(附圖第六甲)ヲ改良シ蝶弁浮罐室ノ外面ニ被套ヲ被ラシメ冷却水ノ溫水ノ一部ヲ循環セシメ以テ揮發油ノ氣化ヲ良好ナラシメタルモノニシテ其他ノ部分ハ<sub>1</sub>ゼニス<sub>1</sub> 55 D C型ト同一ナリ

以下<sub>1</sub>ゼニス<sub>1</sub> 55 D C型ニ就キテ述フ

#### (1) 浮罐室

揮發油槽ヨリ導管ヲ經テ導カレタル揮發油ハ瀘過筒ヲ經テ浮罐室ニ入ル而シテ油面ハ浮罐 針弁 針弁座トニヨリテ常に同高ニ保持シ約主噴子細管上面ヨリ  $1\frac{1}{2}$  m 低下シアリ

浮罐ハ其重量 60 g<sup>r</sup>ニシテ其形略球形ヲナシ上面下面ノ區別ニ便ナラシムルタメ上面ニ上ノ刻印ヲセリ

#### (2) 挥發油分配機關

浮罐室下面ニアル兩側一個宛ノ主噴子ニヨリテ揮發油ハ補給セラル即チ浮罐室ヨリ導溝ヲ經直ニ主噴子細管ヨリ噴出シ又副噴子ハ上方ヨリ螺入シアル補整管内ニ揮發油ヲ放射スヘシ

發動機緩回轉中ニアリテハ蝶弁ノ開度僅少ニシテ補整管内ニ負壓ヲ多ク生シ之カ爲空氣ハ補整管中ヨリ揮發油ヲ誘出シ氣化器壁ノ小孔ニ導キ氣化ヲ完成ス回轉數大ナル時ハ揮發油ハ主トシテ主噴子ヨリ噴出セ

ラル而シテ回轉數ノ増加ト共ニ揮發油過多ナル傾向  
ヲ生スルモ副噴子ヨリノ流出ハ漸次減少スルト共ニ附  
圖第六丙丁ニ於テ見ル如ク主噴子孔ニ接續セル三個ノ  
小孔ヨリ順次空氣ヲ補充スルニ至ルヘキヲ以テ補整管  
ノ作用ト相俟テ終始適當ナル混合比ヲ保タシム

補整管ハ其先端ニ細管ヲ以テ補整噴嘴内ニ挿入シアリ  
螺ハ之ニ相當スル圓臺形ノ座室ニ螺入シアリテ其頭部  
ヲ捩シ又ハ戻スコトニヨリテ細管ヲ上下シ以テ適當ナル  
位置ヲ取ラシメ混合氣ニ對スル空氣量ヲ加減セシム  
此螺戻シ細管ハ $90^{\circ}$ ヲ基準トシ夏季冬季及氣化器ニヨ  
リテ差異アリ

#### (e) 挥發油飛散裝置

揮發油ノ噴霧作用ヲ良好ナラシムルタメ二重式飛散裝  
置ヲ附ス即チ瓦斯通路ニ一型ノ絞管ヲ設ケ以テ空氣  
ノ流速ヲ大ニシ且氣壓ヲ低下シ更ニ内部ニ略同形ノ噴  
出管ヲ設ケ一層大ナル低壓ヲ作リ此四圍ヨリ揮發油ヲ  
噴出セシメ以テ飛散ヲ容易ナラシム

噴出セラレシ揮發油ハ排氣瓦斯ノ一部ニヨリ（サ式用  
氣化ニ於テハ排氣ト共ニ溫水ニヨリ）テ豫熱セラレ氣  
化ヲ完成シツツ後部曲軸室ノ混合瓦斯室ニ進入シ吸氣  
管ヨリ各氣笛ニ分配セラル 始動ニ當リテハ其始動ヲ  
容易ナラシムルタメ曲軸室ノ混合瓦斯室ニ揮發油ヲ注  
入スル裝置ヲ有ス

#### (f) 吸入機關

混合瓦斯ノ調整ハ單一軸上ニ取付ケタル轉把ニヨリ蝶  
算ヲ開閉スルコトニヨリテ行ハル

#### (g) 調整裝置

飛行機ノ上昇ニ伴ヒ空氣ハ漸次稀薄ナルヲ以テ之ニ

伴ヒ揮發油ノ供給量ヲ加減セサルヘカラス高度修正器  
ハ此作用ヲ掌ルモノニシテ修正器ヲ開ク時ハ絞管ノ周  
圍ヨリ來レル空氣ヲ吸入シ主噴子ノ通路ニ送リ主噴子  
ノ上部ニ作用スル負壓ノ減少ニヨリ揮發油ノ流出量ヲ  
小ニシ且空氣ヲ添加スルヲ以テ相俟テ混合比ヲ良好ナ  
ラシム

#### (h) 主噴子ノ口徑

主噴子ハ次ノ數種ノモノヲ備ヘ以テ氣化器ニ應シ又季  
節ニ合セルモノヲ使用ス

號數	口徑 $\frac{m}{m}$
1	2.4
2	2.3
3	2.5
4	2.6

#### (i) ゼニス<sup>1</sup>氣化器ノ特長

ゼニス<sup>1</sup>氣化器ノ特長ヲ舉クレハ次ノ如シ

##### (1) 傾斜ニ對スル不感性

傾斜ニ對スル感受性ヲ減殺スルタメ二種ノ特種裝置  
ヲ施セリ

##### (2) 浮罐ハ球狀ヲナス

(3) 噴子ハ浮罐室ノ軸ヲ含ム平面内ニ在リテ發動機  
軸ニ垂直ナリ

以上ノ裝置ハ多數ノ實驗ヨリ得タル結果飛行機ノ  
前方ヨリ後方ニスル傾斜 $55^{\circ}$ 迄ニ對シテハ全ク感  
應セス從テ飛行機ノ上昇下降ニ際シ毫モ氣化ノ狀  
態ニ變化ナシ

又假令飛行機カ逆轉スル場合ニアリテモ計算ノ遊  
隙ニヨリ揮發油ヲ通過セシム

又側方傾斜ニ對シテハ遠心力ノ作用ニヨリ氣化器  
垂直軸ニ對シ垂直方向ニ油面ヲ支持スルヲ以テ假  
令急激ニ其作用ヲ感スルモ毫モ揮發油ノ供給作用  
ニ變化ヲ來スコトナシ

(2) 火災ノ虞ナシ

氣化器ノ各部接續ハ充分緊定シアリ又噴出管ヨリ漏  
出スル揮發油ハ空氣取入口ノ下部ニ裝セル排出管ニ  
ヨリ機体外ニ排出スル如クセリ

(3) 鞍形管ハ揮發油ノ完全ナル飛散作用ヲ促進シ假令  
微弱ナル低壓ヲ感スルモ依然揮發油ノ飛散作用ヲ持  
續シ得 捕整螺ノ作用ト相俟テ回轉數ノ増減ヲ順調  
ナラシム

(4) 本氣化器ノ高度修正器ハ其機能正確ニシテ且結構  
單簡ナリ

溫水循環ノタメノ裝置ハ附圖第六戌ノ如シ

#### 第四節 紙油裝置（附圖第七）

油唧筒ハ活塞式ニシテ補給（小）還送（大）ノ二唧筒  
ヲ一體ニ收メ水唧筒ノ下部ニ取付ケラル

油唧筒起動齒輪（30齒）ハ水唧筒起動齒輪（34齒）  
ト噛合シ水唧筒起動齒輪ハ曲軸後端ニアル後部曲軸起  
動齒輪（發電機起動用）（45齒）ト噛合ス油唧筒起動  
齒輪ノ軸ハ油唧筒室内ニ左螺ノ永轉螺ヲ有シ室内ノ偏  
心軸齒輪（28齒）ヲ回轉ス此齒輪ニハ10耗ノ偏心ヲナ  
セル活塞指導ノタメノ軸アリ二個ノ圓筒ハ一體トナリ  
運動軸ニ嵌入シ活塞ノ運動ニ伴ヒ摺動シテ其上死點ニ  
於テ吸入排出ノ爲ノ流入孔ト交互ニ對向ス

小唧筒ハ室内ニ充滿セル滑油ヲ吸入シ排出衝程ニ於テ

給油流入管内ニ屢送ス此油ハ視油器ヲ經テ給油殼ヨリ  
後部曲軸ノ中空部ニ入り主連接桿球軸承及副連接桿軸  
ニ給油シ轉軸ノ遠心力ニヨリ連接桿活塞氣笛ノ摩擦部  
ニ給油ス

遠心力ニヨリ飛散セル油ノ一部ハ前部曲軸室ニアル五  
個ノ孔ヨリ扇形油室ニ集合シ二個ノ歪輪給油管ヲ經テ  
分配裝置ニ給油ス

分配室蓋ニハ二個ノ給油鍍ヲ設ケ滑油ノ一部ヲプロペ  
ラボス<sup>7</sup>金具球軸承ニ給油ス

後部曲軸室ノ附強骨内ニ溜リタル油ハ小孔ヨリ縱球軸  
承ニ給油ス

發動機内ニ於テ過剩トナリシ油ハ曲軸室下部ノ瀘過器  
ニ蓄積シ瀘過網ヲ經テ排油管ニヨリ外部ニ導カレ還送  
用ノ大唧筒ニ連絡ス

大唧筒ハ其吸入衝程ニ於テ前述ノ給油流出管ト連絡ス  
ル小孔ヨリ油ヲ吸入シ排出衝程ニ於テ之ヲ噴射槽ニ還  
送スルモノトス油唧筒室ニハ別ニ檢油活嘴並蓋斯放出  
孔ヲ有ス

給油殼ハ後部塞螺ニヨリ後部曲軸後端ニ取付ケラレ其  
後方ニ回轉計減速裝置ヲ連絡ス

回轉計減速裝置ハ小齒輪（14）大齒輪（28）トノ噛  
合ニヨリ曲軸ノ回轉ヲ二分ノ一ニ減速ス

#### 第五節 點火裝置

本發動機ハ<sup>7</sup>サルムソン G.G. 9 型發電機二個ヲ有シ誘  
導子回轉型ニシテ一回轉ニ四回ノ火花ヲ發生ス後部曲  
軸起動齒輪ノ發電機起動ノタメノ齒輪（54齒）ハ發  
電機齒輪（48齒）ト噛合シ點火栓ハ各氣笛毎ニ二個

アリ各々別個ノ發電機ニ接続シ點火ヲ確實ナラシム  
右方發電機ノ配電盤ニハ始動用刷子ヲ有ス故ニ始動用  
發電機ヲ用フルトキハ其二次線ヲ右方發電機ノ配電盤  
ノ始動用緒線螺ニ結著ス  
左右發電機ノ一次線ヲ電路開閉器ヲ經テ接地セシメ電  
路ヲ任意開閉ス  
細部ハ附錄「サ」式 G.G. 9 型發電機ノ取扱法ヲ參照スヘ  
シ

## 第六節 冷却裝置（附圖第八）

本裝置ハ水冷却式ニシテ發動機後面ニアル水唧筒ニテ  
水ヲ循環セシム  
水唧筒（附圖第八甲）ハ六個ノ翼ヲ有スル遠心唧筒ニ  
シテ鎢素製ノ室內ニ軸承ヲ有シ發電機起動齒輪ニ噛合  
セル 34 齒ノ水唧筒齒輪ニヨリ指導セラレ發動機カ毎分  
1500 回轉スルトキ約 260 リットル（毎分）ヲ流  
入ス 冷却器ノ下部ヨリ導カレタル水ハ唧筒室ノ中央  
ヨリ室内ニ入り翼車ノ回轉ニヨリ外側ニ設ケラレタル  
排出口外ニ放出セラレ又形水管ニヨリ第一及第九氣管  
ノ水笛ニ導カル各水笛ハ附圖第八（乙）ノ如ク連絡シ  
逐次各笛ノ熱ヲ奪ヒツツ第五氣管ニ集合シ瀘過器ヲ經  
テ冷却器ニ還ル  
上部五個ノ氣管ニハ水蒸氣ヲ滯留セシメサル爲小護膜  
水管ヲ以テ各頭部ヲ連絡シ水唧筒ニモ同一ノ目的ノ爲  
小管ヲ附ス又第二第八氣管ニハ排水孔各々一個アリ  
水唧筒ノ軸ニハ別ニ備ヘタルグリースヲ壓入器ニヨリ  
給脂セリ  
第五氣管ノ集水管ヨリ別ニ一水管ヲ出シ氣化器ノ加溫

ヲナス此水ハ水唧筒ノ作用ニ依リテ更ニ循環スルモノ  
トス

水温ハ回轉ヲ常續スルトキ攝氏 60 度乃至 75 度ヲ保  
タシムルヲ適當トシ之カタメ發動機上部ニ裝著スヘキ  
給水タンク後端ニ水温計ヲ挿入シテ測定ス又溫度ハ  
調整扉ニヨリ調節ス

## 第三章 分解組立作業

### 第一節 分解作業

發電機及同臺（油唧筒共）氣化器 冷却器 加熱器  
(氣化器支管) 空氣引入管 加熱器 又形水管ハ飛行  
機ヨリ却下ノ場合ニ取脱シアリ給油穂ハ一旦取外スモ  
整備上更ニ假結合シアルヲ通常トス  
分解ノ順序並注意スヘキ事項概ネ次ノ如シ

- (1) 發動機ヲ懸吊器ニテ釣リ其前面ヲ上ニシテ分解臺上  
ニ靜置シ三個ノ牝螺ヲ以テ固定ス此際吸入管ヲ壓潰セ  
サルコト及給油穂ヲ曲ケサルコトニ注意スヘシ
- (2) 排氣集合罐ハ罐ト氣管排氣口管トノ取付螺桿ヲ脱シ  
全体ヲ右ニ廻ハス如クシツツ結合鐵ト共ニ之ヲ分解ス  
此際吸氣管ヲ傷ツケサル様注意スヘシ
- (3) 算動桿及壓桿ハ曲軸ヲ旋回シ算發條ヲ壓縮セサルモ  
ノヨリ逐次取脱ス算動桿及壓桿ニハ氣笛トノ合番號ア  
ル故注意スルヲ要ス
- (4) 電纜及點火栓ヲ取り塵埃ノ浸入ヲ防クタメ口蓋ヲ裝  
スヘシ
- (5) 電纜集束管ヲ脱シ瀘過器ヲ脱ス
- (6) 吸氣管ヲ分解ス

- (7) 「プロペラボス」金具ハ螺桿及轂鉗ヲ脱シタル後駐螺  
ヲ除キ發動機固定金具ヲ「ボス」金具ニ取付ケ轂ノ旋回  
ヲ防キツツ冠螺鑰ヲ用ヒ取付螺ヲ抽出ス
- (8) 分配室蓋ハ「プロペラボス」金具轂ト共ニ分解抽出セ  
ラルモノトス 先ツ其九個ノ取付牝螺ヲ脱シ「プロペ  
ラボス」金具轂分解器ヲ轂内ニ装シテ分解ス此時發動  
機固定器具ヲ以テ轂ノ旋回ヲ防止スヘシ  
此作業ハ特ニ力量ヲ要シ細心ノ注意ヲ以テセサレハ發  
動機又ハ分解器具ヲ損傷シ或ハ大作業ヲナスノ必要ヲ  
生スルコトアルヘシ次テ楔(大)ヲ取外ス
- (9) 前部曲軸起動齒輪ハ緊定外螺ノ駐栓ヲ拔キタル後緊  
定外螺ヲ脱シ楔ヲ拔キ取りテ緊定内螺ヲ緊定坐鉗ト共  
ニ抽出ス  
分配傳導齒輪ノ固定牝螺ヲ脱シテ同齒輪ヲ除ク  
此際後節調整要領ニヨリ算ノ開閉時機ヲ點検シ置クト  
キハ組立調整上便利ナルコト多シ
- (10) 前部曲軸起動齒輪ヲ同分解器ヲ用ヒ分解シ其楔及調整  
坐鉗ヲ脱ス
- (11) 歪輪ハ給油管ヲ除キタル後歪輪分解器ヲ用ヒ歪輪ヲ  
抽出ス此際縱動鉗ヲ十分前に開キ歪輪抽出時之ト接觸  
セシメサルコト必要ナリ又萬一歪輪ト縱動鉗ト接觸ス  
ルモ縱動鉗ヲ變形セシメサルタメ概ネ分配室取付牝螺  
ヲ弛メ置クヲ要ス此取付牝螺ノ内三個ハ最下層ノ縱動  
鉗軸坐ノ爲豫メ離脱シ能ハサルヲ以テ分配室ノ分解ニ  
相伴ヒ逐次螺脱スヘシ  
歪輪後部軸承ハ此際其室ニ残スヘシ
- (12) 氣笛緊定鑑ノ締付螺桿ヲ脱シ氣笛緊定鑑ヲ弛メ且各  
氣笛ヲ連絡セル護膜管大ノ緊定螺ヲ弛ム

- (13) 分配臺ノ駐栓ヲ拔キ發動機ヲ分配臺ト共ニ徐々ニ前  
方へ倒ス
- (14) 紙油轂ヲ後部塞螺ト共ニ分解ス(附圖第九)
- (15) 後部曲軸起動齒輪分解器ヲ用ヒ後部曲軸起動齒輪ヲ  
抽出シ其楔及縱球軸承支持座鉗ヲ取ル支持坐鉗ハ落下  
シ易キヲ以テ注意スヘシ
- (16) 縱球軸承蓋ノ固定牝螺ヲ取りテ同蓋ヲ分解ス此時縱  
球軸承及同壓受鉗(乙)ハ同時ニ抽出セラレ落下スル  
コトアレハ注意スヘシ
- (17) 後部曲軸室分解器ヲ縱球軸承蓋ノ取付螺桿ニ装シタ  
ル後發動機ヲ起シ分解臺ノ駐栓ヲ挿入ス
- (18) 曲軸室結合牝螺ヲ弛メ前部曲軸室分解器ヲ用ヒ各部  
カ一様ニ抽出セラルコトニ注意シツツ前部曲軸室ヲ  
分解ス濾過器ノ下ニアル結合牝螺ハ後部曲軸室ノ側ニ  
アルモノヲ離脱スルモノトス
- (19) 曲軸ノ尖端ニ吊金ヲ螺著シタル後發動機ヲ引上滑車  
ニテ懸吊ス但シ其高サハ分解臺ヨリ20~30耗ヲ可ト  
ス  
氣笛緊定鑑ヲ木槌ニテ號ム
- (20) 後部曲軸室ヲ豫メ取付ケラレタル分解器ニヨリ分解  
ス但シ落下セシメサルコトニ注意シ抽出セラルニ從  
テ少シ宛引上滑車ニヨリ引上クヘシ
- (21) 各氣笛ヲ連絡セル水管ヲ取リ脱シツツ互ニ對稱ノ位  
置ヨリ氣笛ヲ拔キ出ス 作業間活塞ト重錘或ハ活塞ト  
活塞ト衝突シ易キヲ以テ持ニ注意スルヲ要ス
- (22) 氣笛ヲ其保持臺ニ插入シタル後算發條ヲ其分解器具  
ヲ以テ壓縮シ發條受ヲ算桿頭ヨリ降下セシメ楔鑑(半  
圓狀)ヲ離脱シテ同承ヲ分解シ次テ發條ヲ同支持鉗ヨ

リ脱シテ氣箭保持臺ヨリ除キ拿フ抽出ス

## 第二節 部品ノ分解結合

部品ノ分解ハ特ニ點検又ハ手入ヲ必要トスルトキ並修理交換ノ場合ニ限リ之ヲ行フヘキモノトス以下分解ノ順序ニ逐次説明ス

### (1) 活塞ノ分解結合

活塞軸緊縛螺桿ヲ除キ連接桿ノ活塞ニ近キ部分ヲ支ヘタル後真鍮棒ヲ活塞軸ニ插入シ打撃ヲ加ヘツツ分解ス  
結合ニ方リテハ其符號ニ注意シ活塞ノ受壓面ヲ回轉方向ノ反對側ニ置キ軸ヲ嵌入ス

次ニ小螺桿ヲ受壓面ノ方側ヨリ插入シ牝螺ヲ固定シ割栓ヲ以テ駐止スヘシ

### (2) 曲軸ノ分解結合

轉軸螺ノ駐螺ヲ除キ同螺ヲ解説シタル後曲軸分解器ヲ螺入シ器具ノ頭部ヲ槌打シテ後部曲軸ヲ分解ス此際分解器具座盤ノ缺切部ト模トヲ一致セシムルヲ要ス  
次ニ主連接桿ヲ離脱ス

結合ニ方リテハ先ツ一本ノ模ヲ用ヒテ後部曲軸ヲ嵌入シ他ノ一本ハ結合後打込ムヲ適當トス此結合ニ際シ主連接桿球軸承ト後部曲軸トノ間隙ヲ前後合セテ 10 精ナル迄組立器具ニテ繕附ケ轉軸螺ヲ緊定シ駐螺ニテ駐止ス

### (3) 曲軸ト連接桿トノ結合

主連接桿ヲ曲軸ニ插入スル場合ニハ其前後ヲ誤ラサル如クスルコト最モ必要ナリ之カタメ主連接桿頭部ニアル發動機番號ヲ前部曲軸ニ面セシムレハ可ナリ  
而シテ主連接桿ノ前部曲軸ニ向フ球軸承ハ其内鑑ノ削

取り部ノ最大ナルモノヲ採用スヘシ

### (4) 主連接桿ト副連接桿トノ分解結合

主連接桿球軸承分解器ヲ用ヒ球軸承ヲ抽出シタル後副連接桿脚部ノ軸ヲ除キテ分解ス結合ニ方リテハ副連接桿脚部ニアル符號ヲ回轉方向ニ一致セシメテ結合シ其軸ヲ挿入ス此際軸ノ駐螺ヲ以テ主連接桿ノ保持部ヲ變形シ易キヲ以テ注意スルヲ要ス  
軸ノ製定終ラハ副連接桿ヲ左右ニ動カシ其緊度ヲ檢スヘシ其緊度ハ主連接桿ヲ横ニシタルトキ副連接桿ハ自重ニテ靜カニ降下スルヲ適度トス主連接桿頭部内側トノ間隙ハ各 0.5 精ナルヘシ然ラサレハ油孔一一致セシムテ焼損ヲ生スルコトアリ

### (5) [プロペラボス] 金具穀分解結合

穀ヲ後方ヨリ鎚打スルトキハ之ヲ分解室蓋ヨリ抽出スルコトヲ得ヘシ次ニ駐螺ヲ内方ニ抽キ[プロペラボス]金具球軸承駐鑑ヲ取ルトキハ同部ノ球軸承ヲ取り出スコトヲ得ヘシ

結合ハ分解ノ反対順序ニ作業ス

### (6) 水唧筒ノ分解結合

唧筒蓋ノ取付牝螺ヲ弛メテ同蓋ヲ脱シ水唧筒齒輪牝螺ヲ螺脱シタル後送水車及模ヲ脱シ左螺ノ填壓牝螺ヲ解脱スルトキハ齒輪軸ヲ分解シ得ヘシ  
水唧筒ノ送水車ハ折損又ハ龜裂ナキヤヲ檢シ又水唧筒蓋内面ニ搔疵無キヤ軸承部ノ給油完全ナリシヤヲ點檢シ緊塞具ハ必ス新品ト交換スヘシ此際緊塞具ノ厚サニ注意スヘシ  
唧筒蓋ノ結合ニハ[エルメチック]ヲ使用シ氣密ナラシムヘシ

### (7) 油唧筒ノ分解結合

先ツ軸筒蓋ヲ離脱シ活嘴塞螺ヲ取リ更ニ軸止螺ヲ脱シ  
支鐵ヲ脱スルコトナク活塞体ヲ偏心軸ト共ニ抽出ス  
分解後底部ノ扇形部ト密著完全ナルヤ偏心軸ト軸承筒  
トノ間隙適當ナルヤヲ點検ス  
結合ハ分解ノ反對順序ニ作業ス

### 第三節 手入竝點檢

各部品ハ一般洗滌作業ヲ行ヒタル後下記ノ事項ニ注意  
シテ點檢手入ヲ實施ス

#### (1) 氣笛

下記ノ順序ニ點檢ス

- (1) 氣笛内部擦痕 寸度検査及水套外部斑疵 打痕等
- (2) 水套ハ水中ニテ壓搾空氣ヲ用ヒ 2.5 ~ 3 Kgノ壓力  
ニ耐ウルヲ要ス熔接部ヲ特ニ注意シテ點檢ス
- (3) 算發條ハ最大角度 42° ヲ常態トシ 21  $\frac{m}{m}$ ニ壓縮セ  
シ時機ニ於テ 18 Kgノ力アルヲ良シトス
- (4) 算橫桿接子ハ運動機能良好ニシテ而モ軸部ニ遊隙  
ナキヲ要ス
- (5) 算橫桿ノ球頭受ニ損傷ナキヤ
- (6) 算橫桿軸ノ摩滅セルモノナキヤ
- (7) 算桿並算座變形ナキヤ

以上ノ點檢終ラハ算摺合作業ヲナスヘシ  
氣笛燃燒室ニハ炭素ノ煤ヲ残ササル如ク洗滌手入ス  
ヘシ洗滌作業中水套内ニ油ヲ入レサルヲ可トス要スレ  
ハ本栓ヲ挿入スヘシ

氣笛内擦痕又ハ正圓ヲナササルトキハ氣笛摺合作業ヲ  
實施ス

#### (2) 活 塞

(1) 活塞鑑ノ全面ハ一様ノ光澤ヲ有スルヤ瓦斯漏ノ形  
跡ナキヤ活塞鑑及油止鑑ノ彈性ハ切缺部ノ間隙ヲ  
ニ壓縮セシ時次ノ張力ヲ保持シアルヤ

上方ニ位スル活塞鑑四個ハ各々 2 Kg 下方ノ一個油  
止鑑ハ 3 Kg ノ張力アルモノタルヘシ

(2) 活塞鑑及油止鑑ノ氣笛内ニ於ケル間隙ハ次記ヲ標準トス

上方二個ハ 0.6 精乃至 0.7 精

下方三個ハ 0.4 精乃至 0.5 精

(3) 鑑ニ龜裂ヲ生セサルヤ擦痕打痕ナキヤ

活塞軸トノ遊隙適度ナルヤ 活塞ノ交換ヲ必要トス  
ルトキハ其重量ヲ注意スヘシ

(4) 油止鑑ノ溝ニアル滑油孔ノ手入ヲ充分ニスヘシ活  
塞鑑ハ洗滌後必要ニ應シ摺合作業ヲ行フモノトス  
活塞鑑ノ摺合ラナス際ニハ氣笛ノ燃燒室ニ厚さ約 25  
精ノ木片ヲ挿入スルヲ要ス

(5) 活塞頭ノ燐焰附著狀況ニ注意スヘシ

#### (3) 連接桿

- (1) 副連接桿ノ軸ト其軸筒トノ間ニ横ノ間隙ナキヤ
- (2) 副連接桿軸ノ入ルヘキ軸筒ハ旋回セサルヤ
- (3) 連接桿ヲ交換スルトキニハ其重量ニ注意スヘシ
- (4) 球軸承ノ作用良好ナルヤ
- (5) 活塞軸駐螺ニ異常ナキヤ
- (6) 部品ノ交換又ハ所要ニ應シ分解シ細部點檢ヲナス

#### (4) 曲 軸

(1) 各届曲部ニ龜裂ヲ生シ時トシテ折損スルコトアリ  
故ニ此部ヲ綿密ニ點檢スルヲ要ス

(2) 曲軸内部ノ手入竝油道ノ洗滌ニ充分注意スヘシ

(4) 前部曲軸ノプロペラボス<sup>7</sup> 金具収装定部ハ摺合作業ヲ行フヘシ

(5) 横溝ニマクレ<sup>7</sup>ナキヤ 溝ト楔トノ適合適度ナルヤ合符號アルヤ等ニ注意スヘシ

(5) 曲軸室

(1) 前部曲軸室ノ植込螺桿ハ必ス緊定シ置クヘシ然ラサレハ平衡鉗ト衝突スルコト多シ

(2) (機体取付部ノ耳 室外面等) 各部ニ龜裂ナキヤ分配室取付部附近ニ龜裂ナキヤ

(3) 後部曲軸室ヨリ縱球軸承ニ至ル給油孔ノ開通良好ナルヤ

(4) フロ過器ノ底部ニ堆積セル汚物ヲ除去スヘシ

(5) 混合瓦斯室ノ氣密良好ナルヤ (水中ニ於テ 0.7Kg  
ノ空氣壓ヲ以テ氣密ヲ検ス)

(6) 各軸承ノ作用良好ナルヤ

(6) 分配室

(1) 算ノ壓桿ハ其孔ニ對シ輕快ニ運動シ得ルコト必要ナルモ遊隙ハアルヘカラス

(2) 縱動鉗ハ分配室ヲ横ニシテ回轉スルトキ自重ニテ輕ク動ク程度ナルヘシ

(3) 轉子ハ其軸ニ適合シ左右ニ動搖セス圓滑ナルヲ要ス表面ニ擦痕及歪ミアルヘカラス

(4) 縱動鉗ノ壓桿ノ接觸スル部ニハ凹痕ヲ生シ易シ  
龜裂ヲ生セサルヤ

(7) 金輪

(1) 亞輪ノ各山ノ摩耗セルモノナキヤ齒輪ニ近キ山ハ殊ニ磨滅シ易シ

(2) 球軸承ノ機能良好ナルヤ燒ケ付キ易シ齒輪ハ磨滅

シアラスヤ

(8) 算動桿

(1) 慢桿ト接觸スル部ニ磨滅又ハ龜裂ナク全長ニ亘リ屈曲ナキヲ要ス

(2) 所定ノ所ニ番號アルヤ

(3) 算槓桿ハ左右ニハ絕對ニ弛ミナキヲ要ス

(4) 螺旋機械横溝及軸承部ニ龜裂ナキヤ  
其他各齒輪ノ缺損又ハ噛合ノ適否楔ト其溝トノ適合ヲ檢シ球軸承ハ其機能ノ完全ナルヤ球及球承鐵部ニ凹痕ナキヤ發銷シアラサルヤ龜裂ナキヤ等ヲ檢スヘシ  
修理作業ニ就テハ別冊ニヨルヘシ

第四節 組立作業 (附圖第七甲及  
附圖第十參照)

(1) 氣笛ニ算及算發條ノ裝著

吸込算排氣算ノ區別ヲ誤ラサルコトニ注意スヘシ先ツ算發條ヲ氣笛頭部ニアル發條受板ノ爪ニ装シ次ニ氣笛ノ内部ヨリ算ヲ插入シ算發條ヲ壓縮シテ發條受ヲ装シ算軸頭部ノ凹溝ニ楔鐵 (半圓狀ノモノ二個) ヲ嵌入シ駐栓ヲ装ス

楔ハ缺削セル方側ヲ内方ニスヘシ

(2) 氣笛ニ氣笛緊定鐵ヲ嵌入ス緊定鐵ハ平面カ外側ニ向フ如クス

(3) 曲軸ヲ引上滑車ニテ懸吊ス次テ活塞鐵ノ切缺部ヲ連接桿ノ摺動面内ニアシメ且各々  $180^{\circ}$  ノ位置ヲ取ル如クシ各部ニ塗油ヲ充分ニシ氣笛ヲ各對稱ノ位置ヨリ逐次ニ嵌入ス此際第六第九ノ氣笛ヲ誤ラサル様注意スヘシ

活塞ヲ衝突セシメサル様注意スヘシ

氣笛ノ嵌入過度ナルトキハ活塞鑑カ氣笛ノ段部ニ入りテ運動ヲ不能ナラシム又過小ナル時ハ脱落スルノ虞アリ

(4) 氣笛接續護膜管大ヲ以テ各氣笛ヲ連結シ略圓形ニ配  
置ス

(5) 後部曲軸室ノ内面ヲ上方ニシテ作業臺上ニ置キ前方  
縱球軸承同壓受鉄及其受金ヲ入レタル後曲軸ヲ徐々ニ  
卸シ曲軸ヲ曲軸室ノ中心ニ一致セシメ且氣笛ヲ其準部  
ニ正シク置キ引上滑車ヨリ脱シ後部曲軸室結合器ヲ用  
ヒテ充分嵌入セシムヘシ次ニ前部曲軸室ヲ裝シ其結合  
器ヲ用フルカ又ハ附強骨ノ部ニ木片ヲ當テ輕打シテ充  
分嵌入セシメタル後氣笛ノ標示ト曲軸室ノ標示トヲ一  
致セシメ結合牝螺ヲ緊定シ割栓ヲ装ス但シ過渡器ノ部  
ニアル結合牝螺ハ豫メ其位置ニ挿入シ緊定作業ト同時  
ニ螺定スヘキモノトス

(6) 氣笛ノ緊定

緊定鑑打込棒ヲ用ヒ鑑ヲ下方ヨリ兩側ニ亘リ逐次打込  
ヲナシ之ト連繫シテ緊定鑑ノ締附螺桿ヲ緊定ス（電纜  
集束管ノ緊帶ヲ插入ス）此作業ニ於テ打込ヨリ緊定ノ  
度強キトキハ鑑ノ頸部切損スルコトアリ

(7) 氣笛接續護膜管ノ護膜接手ヲ緊定ス螺桿ノ頭部ハ機  
体ニ装著ノ後前方ヨリ作業シ得ル方側ニアラシムヘシ

(8) 作業臺ノ駐栓ヲ抜キ發動機ヲ前方ニ傾ケ（斯クノ如  
キ作業臺ナキトキハ發動機ヲ第五氣笛ノ拿横桿ニヨリ  
吊ル）後部球軸承及後部壓受鉄 支持座鉄ヲ装シ後部  
球軸承蓋ヲ装シ楔ヲ入レタル後後部曲軸起動齒輪ヲ装  
著シ同結合器ヲ用ヒ充分壓入シ後部塞螺ヲ以テ緊定ス  
本作業ノ後後部曲軸起動齒輪中機關銃起動用齒輪ノ前

面ト後部曲軸室ノ後面トノ距離21耗ニアルヤラ検スヘ  
シ若之ヨリ少キトキハ曲軸ノ嵌入不充分ニ因ルモノナ  
ルカ故更ニ之ヲ緊定スヘシ

(9) 油給穀同締附牝螺ヲ装著ス

給油穀ハ丸ミヲ附セル方ヲ前方ニシテ插入スヘシ而シ  
テ締附牝螺ヲ假ニ螺定ス之水唧筒取附時分解スルヲ要  
スルヲ以テナリ

給油穀ノ緊定度ハ給油穀ノ自由運動ヲ妨害セサルコト  
必要ナリ之カ爲縱方向ニ對シ0.05耗ノ遊隙アルヲ要ス

(10) 發動機ヲ舊位ニ復シ吸氣管氣笛接續護膜管小ヲ取附  
ク

(11) 分配室ヲ取附ケ歪輪給油管ヲ装シ調整坐鑑ヲ歪輪ニ  
嵌メタル後歪輪ヲ結合ス此際縱動鉄ヲ充分前方ニ開キ  
前部曲軸起動齒輪調整坐鉄ヲ入レ楔ヲ装シ起動齒輪ヲ  
装定ス此際二個ノ楔孔アルヲ以テ注意スヘシ給油管ノ  
一つヲ曲ケテ歪輪齒輪ニ給油スル如ク同ハシム

(12) 第四章第一節ノ要領ニヨリ弁開閉時期ノ調整作業ヲ  
行ヒ分配傳導齒輪ヲ結合ス

(13) 分配傳導齒輪ヲ二個ノ牝螺ト其割栓トニヨリ固定シ  
曲軸ニ緊定坐鉄ヲ嵌メ緊定内螺ヲ装入シ楔ヲ其段部ニ  
注意シツツ嵌入ス

緊定牝螺ヲ緊定シ小孔ヲ楔ノ孔ト對向セシメ駐栓ヲ以  
テ駐止ス駐栓ハ回轉ニ一致スル如ク装ス

(14) プロペラボス<sup>7</sup>金具ハ摺合作業ノ結果良好ナルヤ否  
ヤラ検シ曲軸ニ楔ヲ装シ黒鉛又ハ黒鉛<sub>1</sub>グリース<sub>1</sub>ヲ極  
メテ薄ク且平等ニ塗抹シタル後分配室蓋ト共ニ曲軸ニ  
装定シ取附螺ニヨリ緊定シ駐栓孔ノ合ノ位置ニ止メ駐  
螺ヲ以テ駐止ス次ニ分配室蓋ノ取附螺桿ヲ緊定ス

(15) 点火栓及電線集束管ヲ取附ク

(16) 排氣集合管ヲ附ス

排氣口銀ハ脚ノ長キ方ヲ氣笛側ニアラシムヘシ

## 第四章 調整作業

### 第一節 開閉時機ノ調整

先ツ第一氣笛ノ上死點ヲ探究ス之カ爲點火栓孔ニ活塞位置測定器ヲ裝定シ分配室上ニ調整度鉄ヲ附シ曲軸ニ轉柄及指針ヲ附シ曲軸ヲ回轉シテ第一氣笛ノ上死點ヲ求メ曲軸ヲ正シク其位置ニ置ク

次ニ第一氣笛ノ壓桿ヲ夫々其孔ニ裝シ其頭部ニ輕ク指頭ヲ觸レシメツツ歪輪ヲ廻シ左右何レニ廻スモ直ニ壓桿ノ扛起作用ヲ感スル位置ニ歪輪ヲ止ム此位置ハ歪輪カ第一氣笛ノ兩轉輪ニ正シク中間ニ位スルトキニシテ歪輪上死點ニ相當ス

此作業中曲軸ヲ回轉セシムヘカラス

次ニ曲軸及歪輪ヲ動カササルコトニ注意シツツ分配傳導齒輪ヲ結合シ算動桿ヲ裝著ス但シ算動桿ハ第2, 5, 8氣笛ニ用フルモノハ最長ニシテ第1, 4, 7氣笛ニ用フルモノハ最短ナリ


次ニ算頭ト算槓桿接手トノ間隙ヲ吸氣算ニ於テ0.2耗排氣算ニ於テ0.3耗ニ合セタル後曲軸ヲ回轉シ第一氣笛ノ算開閉時機ヲ點檢ス

算開閉時機ハ各々發動機履歴簿ニ依ルヘシ而シテ標準的ノモノヲ示セハ次表ノ如シ

之カタメ算槓桿接手ヲ兩指ヲ以テ振動シツツ其叩音ヲ聽キ其音ノ止ミタル時又ハ算動桿ヲ掌ニテ輕ク回轉シ

	開閉	角度	公差	範囲	總角度
排氣	始	下死點前 65°	± 5°	前 60° ~ 70°	250°
	終	上死點后 5°	同	上死點及后 10°	
吸入	始	上死點前 15°	同	前 20° ~ 10°	250°
	終	下死點后 55°	同	後 50° ~ 60°	

其回轉ノ  
中止セル  
時或ハ算  
發條ヲ動  
カシ算力  
發條ト一  
體運動ヲ  
止メシ時  
ヲ以テ作  
用始ノ時  
機トス算  
ノ調整不  
正ナルコ  
トヲ知ル  
時ハ他ノ  
氣笛ニ就  
テ同一作  
業ヲ實施  
ス而シテ



一氣笛ノ調整不良ナルコトヲ知ルトキハ算動桿ノ球頭緊定牝螺ヲ弛メ其全長ヲ伸縮シテ修正シ算間隙ヲ測定ス此修正後此緊定確實ナラサルトキハ運轉中ニ調整ヲ不良ナラシムルヲ以テ注意スヘシ尙全部ニ亘リ同方向

ニ角度ノ誤差ヲ生シタルトキハ分配齒輪ノ噛合ヲ變化シテ修正ス

第二氣笛以下ノモノハ算ノ間隙ヲ規定ニ合ストキハ略正シキ調整結果ヲ得ルモノナリ然レトモ使用長期ニ亘レル發動機ニ於テハ各部磨滅ニヨル誤差ヲ生シアルヲ以テ第一氣笛以外ニ於テモ調整度鉄上ニテ各機ヲ點検シ置クヲ可トス

## 第二節 點火時機ノ調整

本發動機ノ點火時機次ノ如シ

上死點前  $35^{\circ}$  公差  $\pm 3^{\circ}$   
左右ノ差  $3^{\circ}$  以内

第一氣笛ノ壓控上死點ヲ探究シ曲軸ヲ其上死點前  $35^{\circ}$  ノ位置ヲトラシム之カ爲角度鉄ヲ使用スルカ又ハプロペラボスノ金具穀鉄ニアル刻線ヲ分配室蓋上ノ刻線  $35^{\circ}$  又ハ A,L,L = 合セハ可ナリ

發電機ノ斷續器ノ蓋ヲ脱シ次ニ配電盤ノ小窓ヨリ刷子体ノ符號 (D) ヲ見得ル位置ニシテ且斷續器ノ白金螺子ノ將ニ離レントスル位置ヲ求メ發動機ヲ其支持臺上ニ置キ齒輪ヲ噛合セシム此際左右ノ發電機ヲ誤ラサルコトニ注意スヘシ


次ニ曲軸又ハ螺旋機ヲ靜カニ回轉方向ニ廻ハシ上死點前規定ノ位置ニ於テ斷續器カ開クヤ否ヤヲ檢ス

斯クノ如クシテ左右ノ作用一致スル時ハ取附帶ニテ固定ス 若機体取附前ナル時ハ白ペンキヲ以テ上死點前  $35^{\circ}$  = 於ケル噛合ヲ標示スヘシ

此際後部曲軸起動齒輪ト發電機齒輪トハ噛合ニ於テ相互若干ノ遊隙ヲ保タシムルヲ要ス配電盤ノ著線螺ハ右

下カ第一氣笛用ニシテ夫ヨリ左廻リニ點火順序 1, 3, 5, 9, 2, 4, 6, 8 ノ順次ニ電纜ヲ接續シ始動發電機ハ右方發電機ニ接續ス

上記ノ作業ニ於テ齒輪ノ噛合著シク不適當ナルトキハ發電機ノ結合斷續器ノ開度不良ナルカ發動機ノ點火時機ノ決定不良ナルニ原因スルヲ以テ之ヲ點検スヘシ發電盤ノ著線螺ノ關係次圖ノ如シ (兩發電機共同方向ニ回轉ス)



## 第五章 サ式二三〇馬力發動機ノ乙式一型偵察機ニ對スル取附取卸作業

### 第一節 取附

- 飛行機ノ尾部ヲ扛起シ發動機取附鉗ヲ略々鉛直ナラシム然ル後第五氣笛ノ算動桿ヲ脱シ（番號ニ注意スルヲ要ス）其算槓桿ニ吊鉤ヲ掛け引上滑車ニ依リ發動機ヲ懸吊シ曲軸室ノ取附部ヲ取附鉗ニ九個ノ螺桿ヲ以テ取附ク次ニ第五氣笛ノ算動桿ヲ達ヘサル様結合ス
- 加熱器（氣化器共）ヲ其取附位置ニ假ニ取付ケ給油殼ヲ挿入シツツ支持臺（水卿筒及油卿筒共）ヲ取付ケ油卿筒ノ各管ヲ接續シタル後加熱器ヲ固定シ油卿筒ト加熱器トノ接續部ヲ螺桿ニヨリ緊定ス次ニ空氣引入管ヲ取附ケ加熱器ノ各管水卿筒ノ又形水管及水卿筒ノ給脂管ヲ接續ス
- 冷却器ニ發動機トノ取附部ヲ結合シタル後之ヲ發動機ニ裝シ分配室ニアル取附螺桿ニ牝螺ヲ以テ固定シ冷却器ト水卿筒トヲ連ヌル水管及冷却水ノ瀘過器ヲ結合シ水卿筒ノ排氣管ヲ接續シテ冷却器用調整扉ヲ取附ク
- 螺旋機ヲ八個ノ結合螺桿ニヨリ取附ケ均等ニ緊繩シテ其取附誤差ヲ翅端ニ於テ3耗以下ニ在ラシム次ニ發電機ヲ第四章第二節ノ要領ニ從ヒ取附ケ取附帶ヲ以テ固定シ各電纜ヲ順序ヲ誤ラサルコトニ注意シテ結合ス但シ點火時機ノ調整作業ニ於テ齒輪ノ噛合ヲ標示シ置キタルトキハ次ノ如ク作業ス即チ第一氣笛ヲ點火時機ニ位置セシメ發電機ヲ支持臺ニ置キ像メ標示セル標線カ確實ニ噛合スル如ク取附ケタル後螺旋機ヲ廻シ點火時機ヲ點檢ス  
次ニ回轉計減速齒輪ヲ取附ケ其聯動索ヲ結合シ揮發油導管内フ洗滌シ之ヲ氣化器ニ取附ケタル後冷却水用寒暖計ヲ取附ク
- 冷却器用調整扉及加熱器並氣化器ノ開閉用聯動桿又

ハ索ヲ連結シ其作用ノ良否ヲ檢ス

- 算動桿及算槓桿ノ摩擦部ニ黒鉛トグリースヲ混化合物ヲ施シ回轉計減速齒輪及水卿筒ノ給脂管ニグリースヲ補充シ揮發油 滑油及冷却水ヲ補充シテ各部ノ點檢ヲナス

## 第二節 取 卸

取卸作業ハ取附作業ノ概ね反對順序ニ行フモノトス

## 第六章 試運轉

### 第一節 試運轉準備

危害豫防ニハ特ニ注意ヲ要ス之カタメ作業軍紀ヲ嚴正ナラシムヘシ

發電機ノ結線ヲ檢シ取付作業ノ確否ヲ點檢ス

各部ノ活嘴ノ開閉良否ヲ點檢ス

各部ノ取附ヲ點檢シタル後冷却水ヲ冷却器及水管ニ充满セシメグリースヲ黒鉛トヲ混合セルモノヲ算槓桿軸及算動桿ノ兩端ニ與ヘ水卿筒ニグリースヲ壓送ス

### 第二節 運轉法

操縦者ハ電路開閉器カ確實ニ断絶シアルコトニ注意シタル後瓦斯槓桿ヲ約10度開キ<sub>1</sub>壓縮<sub>2</sub>ト號令シ螺旋機ヲ手力ニテ數回回轉セシム

初度ノ始動又ハ揮發油ヲ注射スルノ必要ヲ認メタルトキ操縦者ハ<sub>1</sub>注入<sub>2</sub>ト呼ヒ注射卿筒ニヨリ徐々ニ揮發油ヲ注入ス此注射ハ一度ニ二回以上行ハサルヲ要ス注入終リシトキハ<sub>1</sub>注入終リ<sub>2</sub>ト稱シ助手ハ之ヲ復唱シ引續

キ壓縮ス而シテ壓縮良好ナルヲ認ムルヤ始動適當ナル  
位置ニ螺旋機ヲ停止シ助手ハ[壓縮終リ]ト呼フ操縦者  
ハ[點火]ト唱シ始動用發電機ヲ急速ニ回轉ス發動機始  
動セハ直ニ電路ヲ開キ始動セサルトキハ電路ヲ閉鎖シ  
前動作ヲ反覆ス

瓦斯調整槓桿ノ開キ過大ナルトキハ始動困難ナルモノ  
トス

始動ヲ開始スルヤ發動機ノ各部ヘノ傳熱並給油ノ爲約  
三分間 500回轉以下ニ回轉數ヲ保チ各部ノ運轉狀態ニ  
注意シ異狀ヲ認メタルトキハ之ヲ停止シ[閉鎖]ト呼ヒ  
電路ヲ確實ニ閉鎖シタル後點檢ス

緩回轉ニ於テ異狀ナキトキハ漸次回轉數ヲ増シ常用回  
轉數ニ達セシム(200米以下ニ於テハ長時間ニ亘リ每  
分 1500 以上ノ回轉數ヲ出ササルヲ要ス)

發動機運轉中ハ視油器ニヨリ滑油ノ循環狀態ヲ注意シ  
爆音及回轉計ニヨリ運轉ノ平調ナルヤヲ檢エヘシ冷却  
水ノ溫度ハ 65 度乃至 75 度ノ範圍ニアルヲ可トス(飛  
行機ニテハ始メ冷却器用調整扉ヲ閉鎖シ 30 度以上ノ  
溫度ヲ得ルニ至リ漸次之ヲ開キ試運轉臺ニアリテハ冷  
水ノ添加ニヨリ溫度ヲ適度ニ保持スヘシ) 氣化器ノ溫  
熱槓桿ハ氣溫ノ高低ニ應シ氣化作用ヲ完全ナラシムル  
爲使用スルモノトス

高空槓桿ヲ使用シ氣化狀態ノ最良ナル位置ヲ探究スル  
コトモ亦必要ナリ但シ修正ノ爲地上ニ於テ多量ニ之ヲ  
用ヒサルヘカラサルカ如キ氣化器ニアリテハ高空ニ於  
テ修正ノ範圍減少スルヲ以テ氣化器ニ對シ修正ヲ施ス  
ヲ要ス是カタメ緩速噴嘴ノ頭螺ヲ以テスルカ又ハ小ナ  
ル主噴嘴ヲ用ユヘシ


運轉中左右發電機ノ電路ヲ別々ニ開閉シ其作用ヲ檢ス  
通常ノ場合(回轉數 20 ヲ減少スル)モノニシテ 50 以  
上ノ減少ヲ見ルトキハ其點火系統ヲ點檢スヘシ  
發動機運轉中毎 15 分毎ニグリース[ ] 壓入器ヲ半回轉  
シテ水唧筒軸ニ給油ス


運轉ヲ終リタル後發動機ヲ停止スルニハ 1—2 分間ノ  
緩回轉ヲ實施シタル後逐次瓦斯槓桿ヲ閉チ揮發油活嘴  
ヲ閉塞スヘシ但シ一時的ニ停止スル場合ニハ電路ヲ斷  
ツノミニテ可ナリ何レノ場合ニ於テモ爾後再ヒ運轉セ  
サル場合ニハ電路ヲ斷チ[點火]ト呼ヒ始動發電機ヲ操作  
シテ殘留瓦斯ヲ燃發セシメ置クヲ要ス

### 發動機工術 卷三 了





附圖第一















比消費量 (每馬力每時間消耗量)




附圖第三






附圖第四

甲  
主連接桿




乙  
副連接桿






丙

曲 軸




甲  
主連接桿




乙  
副連接桿


丙  
曲軸



(乙)




前部曲軸(分配裝置取付部)断面圖




(丙)




余發條




(戊)





(甲)




(丁)




附圖第六




(丙)




(甲)




(戊)




(乙)



(甲)




(乙)




各齒輪咬合要圖


(甲)



(乙)




(丙)




附圖第八


(甲)



(乙)



廿式二百三十馬力發動機後部斷面圖



附錄第一

サ式二百三十馬力發動機粗立緊度遊隙表

サ式二百三十馬力組立緊度遊隙表

氣 管 組 立		
番號	部品名稱	解 説
1	活塞 氣管間	上部直徑遊隙 $1\frac{m}{m}31 \sim 1\frac{m}{m}42$ 圓錐傾斜ノ接スル點ニ於ケル遊隙 $0.61 \sim 0.72$ 124.47耗ノ直徑上ニ於ケル遊隙 (新月形ノ底ニテ $0.53$ )
2	活塞軸ト耳孔間	新製品ノトキ $0.01 \sim 0.02$ 試運轉 後 $0.03 \sim 0.05$ ノ遊隙
3	活塞軸ト連接桿 脚部間	遊隙ナシニ木槌ニテ打込ム程度
4	副連接桿軸ト主 連接桿副軸孔間	新製品ノトキ $0.025$ ノ緊隙 使用後モ遊隙ナカルヘシ
5	副連接桿軸ト其 軸筒桿	組立時遊隙 $0.03$
6	軸筒ト副連接桿 頭間	打込ミノ緊隙 $0.05 \sim 0.07$
7	氣管ト曲軸室取 付部間	取付部 高サト遊隙 $0.2 \sim 0.3$
8	活塞鑑ト鑑溝間	高サノ遊隙 $0.02 \sim 0.05$
9	副連接桿	内部穿孔ハ平滑ニシテ縞目ナキヲ 要ス
10	活 塞 軸	内部ハ平滑ナルヲ要ス
11	活 塞 鑑	$2 \sim 3 \text{ Kg}$ (兩端相接ス)

算 装 置 組 立		
番號	部品名稱	解 説
1	算 槓 桿 軸 ト 軸 筒 間	算 槓 桿 ヲ 組 立 タ ル 後 軸 ノ 周 圏 ニ 自 由 ニ 回 轉 シ 得 ル ヲ 要 ス 此 軸 周 ノ 遊 隙 ハ 槓 桿 ノ 場 末 カ 側 方 = 0.1 ~ 0.2 移 動 シ 得 ル 程 度 ト ス
2	軸 筒 ト 算 槿 桿 間	打 込 ノ 緊 度 0.05
3	算 槿 桿	算 動 桿 球 頭 室 ハ 下 端 ヨ リ 4 精 ノ 高 サ 丈 ケ 滲 炭 セ サ ル 様 ニ シ 此 間 ハ 青 色 ニ 反 淚 ス ヘ シ
4	壓 桿 受	同 様 下 端 ヨ リ 4 精 ハ 滲 炭 セ サ ル 様 ニ シ 反 淚 ス ヘ シ
5	算 ト 算 準 間	遊 隙 0.2
6	算 準 ト 算 準 外 筒 間	緊 度 0.02 ~ 0.04 算 準 ノ 外 部 ノ 弧 形 部 ト 算 準 外 筒 ノ 弧 形 部 ト カ 打 込 ノ 終 ニ 能 ク 適 合 ス ル 様 ニ ス ヘ シ 打 込 ム 際 ニ 算 準 外 筒 ニ 龜 裂 ヲ 生 セ サ ル ャ 檢 查 ス ヘ シ 算 ノ 外 徑 ノ 膨 大 部 ト 算 準 ノ 内 徑 ノ 縮 少 部 ノ 始 マ リ ト ノ 高 サ ヲ 能 ク 檢 シ 少 ク モ 1 精 ノ 遊 隙 ア ラ シ ム ヘ シ
7	排 氣 算	各 部 ノ 弧 形 部 カ 能 ク 適 合 ス ル 様 ニ ス ヘ シ
8	算 槿 桿 脚 ト 算 槿 桿 軸 筒 間	側 方 遊 隙 0.01 ~ 0.05
9	發 條 受	發 條 受 ハ 磨 キ 且 各 部 ノ 弧 形 適 合 ス ル ヲ 要 ス 熟 取 扱 ハ 機 械 作 業 前 ニ 行 ヒ 桿 ノ 儲 ニ テ 健 淬 ス
10	算 發 條	24 ~ 26 Kg

曲 軸		
番號	部品名稱	解 説
1 2	前 後 球 軸 承 室 ト 曲 軸 室 間	緊 度 0.01 ~ 0.03 押 込 ム 裝 面 ハ 前 後 球 軸 室 ト ヲ 能 ク 研 磨 シ 置 ク コト
3	縱 球 軸 承 受 金	曲 軸 ト ノ 遊 隙 0.01 ~ 0.02 縱 球 軸 承 ノ 全 体 厚 サ ト 此 受 金 間 ハ 縱 球 軸 承 支 持 座 鋼 ニ 十 分 ニ 緊 定 セ ル 場 合 ニ 0.1 乃 至 0.2 ノ 遊 隙 ヲ 有 セ シ ム ル コト
4	給 油 裝	給 油 裝 ハ 曲 軸 ニ 接 ス ル 面 モ 端 面 モ 共 ニ 研 磨 ス ヘ シ
5	前 部 球 軸 承 室 ト 球 軸 承 間	曲 軸 ヲ 曲 軸 室 内 ニ 取 付 ケ 且 縱 球 軸 承 ヲ 緊 定 シ タ ル ト キ 此 前 部 球 軸 承 ノ 外 錫 ト 球 軸 承 室 ノ 青 銅 間 ト ハ 最 少 0.3 精 ノ 側 方 遊 隙 ヲ 有 ス ヘ シ
6	前 後 部 曲 軸 ノ 結 合 部	傾 斜 部 ハ 完 全 ニ 之 ヲ 研 磨 シ テ 結 合 シ 次 ニ 塞 螺 ニ テ 之 ヲ 壓 シ 後 部 曲 軸 ヲ 前 部 曲 軸 ノ 圓 锥 部 0.3 精 ヲ 残 ス 追 壓 入 ス
7	主 連 接 桿 用 球 軸 承 ノ 取 付	此 二 個 ノ 球 軸 承 ハ 曲 軸 上 ニ ハ 油 ヲ 付 ケ 手 ヲ 以 テ 缶 メ 込 ム 程 度 ナ ル ヘ シ 主 連 接 桿 ニ 對 シ テ ハ 木 槌 ニ テ 缶 入 セ シ ム ル 程 度 ナ ル ヘ シ 試 運 轉 後 ハ 連 接 桿 ニ 對 シ テ モ 曲 軸 ニ 對 シ テ モ 遊 隙 ナ シ ニ 回 轉 シ 得 ル ニ 至 ル ヘ シ 此 二 個 ノ 球 軸 承 ヲ 連 接 桿 ニ 缶 メ ル ト キ 曲 軸 ノ 面 ニ 對 ス ル 側 方 ノ 遊 隙 ハ 通 計 最 小 0.5 ト ス
8	對 鍤 ト 曲 軸 佳 氣 流 活 塞 等 ノ 接 近 セ ル 間 所 ノ 遊 隙 ノ 檢 查	最 小 遊 隙 2 精

## 水 嘴 筒

番號	部品名稱	解 説
1	水嘴筒軸筒ノ外 徑ト水嘴筒体間	打込ノ緊隙 0.01 ~ 0.03
2	水嘴筒軸ト水嘴 筒軸筒間	新製品ノ時 0.02 ~ 0.03
3	填壓牝螺ト軸ノ 肩部間	新製品ノ時側方遊隙 1耗
4	水嘴筒縱軸承縱 方向遊隙	嘴筒新シキ時試運轉後 0.2耗

## 分 配 裝 置

番號	物 品 名 稱	解 説
1	歪輪ノ前部球軸 承	此球軸承ハ回轉軸上ニハ自由ニシテ外部ハ框内ニ緊密スヘシ
2	分配傳動齒輪用 球軸承	軸上ニ緊ク且其室ニ對シテモ輕打シテ嵌込メル程度タルヘシ
3	プロペラボス <sup>7</sup> 金具 球軸承	螺旋機轂ノ外徑ト密合スル程度ニシテ其室トハ輕打シテ壓入スル程度タルヘシ
4	前部曲軸起動齒輪	曲軸ト密合セラルヘシ
5	壓桿ト其準孔間	所望ノ遊隙 0.02 ~ 0.03 壓桿ノ兩端ハ健淬後能ク研磨ヲナシ中心ノ痕跡ヲモ留メサルヘシ
6	轉 子 軸	轉子ハ自由ニ軸周ニ回轉スヘシ遊隙ハ 0.01 ~ 0.04 轉子軸ハ縱動鋸ニ對シテ遊隙ナク緊密ニ打込ム程度ナルヘシ
7	縱動鋸脚軸	縱動鋸ハ其軸周ニ自由ニシテ夫レ自身ノ重量ニ依リテ垂下スル程度ナルヘシ遊隙ハ 0.01 ~ 0.04 縱動鋸軸ハ縱動鋸脚ニ對シ遊隙ヲ緊密ニ打込ム程度ナルヘシ
8	縱動鋸脚ニ對スル兩轉 子ノ側方遊隙	遊隙全体トシテ 0.1
9	轉子ト縱動鋸間	轉子ハ自由ニ回轉スヘシ
10	前部曲軸起動齒輪緊定 螺絲	組立遊隙 0.1 軟摩擦
11	プロペラボス <sup>7</sup> 金具 轂板	轂ト側鋸トノ摩擦少ク嵌入スヘシ
12	球軸承組立後ノ側方遊 隙	0.2 ~ 0.4

## 油 嘴 筒

番號	部品名稱	解 説
1	永轉螺軸筒ト油 唧筒体間ノ打込	緊度 0.01 ~ 0.03
2	永轉螺軸筒ト油 唧筒永轉螺軸間	遊度 0.01 ~ 0.03
3	油唧筒活塞ト油	
4	唧筒圓筒間	摺合後 0.01 ~ 0.03
5	偏心軸筒ト油唧 筒体間	緊度 0.01 ~ 0.03
6	偏心軸ト軸筒間	遊度 0.03 ~ 0.05
7	油唧筒圓筒軸ト 軸孔間	遊度 0.03 ~ 0.05
8	偏心軸轉軸筒ト 轉軸承間	緊度 0.01 ~ 0.03
9	偏心軸ト偏心軸 筒支鐵トノ間	遊隙 0.03 ~ 0.5
10	偏心軸ノ側方遊 隙	遊隙 0.02 ~ 0.1
11	油唧筒齒輪活塞 ノ牝螺	側方遊隙 0.5 (新製品ノ時)
12	球軸承外徑	室內ニ軟摩擦ニテ嵌入
13	球軸承内徑	軸上ニ小打擊ニテ嵌入
14	填充室ト填縫遊動隙間	軟カク嵌入 游隙 0.02 ~ 0.05
15	油唧筒圓筒側鋟 面	唧筒上ニ摺合セヨナシ完全ニ平面ナルヘシ漏孔ハ 掘動ノアリニ於テ開孔スヘシ
16	油唧筒取付部ノ厚サ	厚サ最小 6 毫
17	油唧筒圓筒軸發條	自然長 6.3 毫取付後 1.6 取付張力 1.8 ~ 2.2 Kg

## 油 嘴 筒

番號	部品名稱	解 説
1	永轉螺軸筒ト油 嘴筒体間ノ打込	緊度 0.01 ~ 0.03
2	永轉螺軸筒ト油 嘴筒 永轉螺軸間	遊度 0.01 ~ 0.03
3	油嘴筒活塞ト油 嘴筒圓筒間	摺合後 0.01 ~ 0.03
5	偏心軸筒ト油嘴 筒体間	緊度 0.01 ~ 0.03
6	偏心軸ト軸筒間	遊度 0.03 ~ 0.05
7	油嘴筒圓筒軸ト 軸孔間	遊度 0.03 ~ 0.05
8	偏心軸轉軸筒ト 轉軸承間	緊度 0.01 ~ 0.03
9	偏心軸ト偏心軸 筒支鐵トノ間	遊隙 0.03 ~ 0.5
10	偏心軸ノ側方遊 隙	遊隙 0.02 ~ 0.1
11	油嘴筒齒輪活塞 ノ牝螺	側方遊隙 0.5 (新製品ノ時)
12	球軸承外徑	室內ニ軟摩擦ニテ嵌入
13	球軸承内徑	軸上ニ小打擊ニテ嵌入
14	填充室ト填縫遊動隙間	軟カク嵌入 游隙 0.02 ~ 0.05
15	油嘴筒圓筒側鋟 面	嘴筒上ニ摺合セヨナシ完全ニ平面ナルヘシ漏孔ハ 擺動ノアリニ於テ開孔スヘシ
16	油嘴筒取付部ノ厚サ	厚サ最小 6 精
17	油嘴筒圓筒軸發條	自然長 6.3 精取付後 1.6 取付張力 1.8 ~ 2.2 Kg

## 附錄第二

### サ式發動機部品寸度公差表

前部曲軸室

兩曲軸室ノ接合部中徑  $D_1 = 445$   $\pm 0.05$

前部球軸承室ノ取附部中徑  $D_2 = 133$   $\{ +0.0 \}$   
 $-0.02$

前部臂ノ厚サ 1.5  $\pm 0.1$

前面ヨリ氣筒軸ニ至ル距離 106  $\pm 0.1$

曲軸室內徑  $D_3 = 388$   $\pm 0.2$

分配室ノ取附部中徑  $D_4 = 2.04$   $\pm 0.02$

氣筒保持部中徑  $D_5 = 131$   $\pm 0.02$

氣筒保持部ノ高サ 4.0  $\pm 0.02$

分配室取附孔穿孔圓ノ中徑  $D_6 = 222$   $\pm 0.1$

後部曲軸室

兩曲軸室ノ接合部中徑  $D_1 = 445$   $+0.05$

縱球軸承支持板取附部中徑  $D_2 = 100$   $\{ +0.0 \}$   
 $-0.03$

後部球軸承室取附部ノ中徑  $D_3 = 106$   $\{ +0.0 \}$   
 $-0.02$

縱球軸承取附部中徑  $D_4 = 75$   $\{ +0.0 \}$   
 $-0.02$

曲軸室內徑  $D_5 = 388$   $\pm 0.2$

發動機取附部中徑  $D_6 = 454$   $\{ +0.0 \}$   
 $-0.5$

氣筒保持部ノ中徑  $D_7 = 131$   $\pm 0.02$

氣筒保持部ノ高サ 4.0  $\pm 0.02$

發動機取附面ヨリ氣筒軸迄ノ距離 144.5  $\pm 0.2$

氣筒軸ヨリ後部球曲承取附部迄 144  $\pm 0.2$

氣筒軸ヨリ曲軸室後部外面ニ至ル迄 147  $\pm 0.2$

後部曲軸室ノ全幅	155.5	± 0.2
機関銃起動室取附面ノ穿孔圓ノ中徑	D = 93	± 0.05
同上取附螺桿孔ノ中徑	8	± 0.05
後部球軸承室		
後部曲軸室內取附部外徑	D <sub>1</sub> = 106	+0.02 -0
後部球軸承室內徑	D <sub>2</sub> = 100	+0.01 -0.02
縱球軸承支持板 内徑	D = 100	± 0.02
縱球軸承受金 内徑	D <sub>1</sub> = 30	+0.02 -0
高サ (鍔ヲ除ク)	32.2	± 0.02
氣笛		
内徑	D <sub>1</sub> = 125	+0.03 -0.02
保持部ノ中徑	131	± 0.02
	D <sub>3</sub> = 140	± 0.2
	D <sub>4</sub> = 142	± 0.2
D <sub>5</sub> 及 D <sub>6</sub> = 130	+0.2 -0.1	
	D <sub>7</sub> = 132	± 0.2
	D <sub>8</sub> = 135	± 0.2
	D <sub>9</sub> = 144.5	± 0.2
	L = 15	± 0.1
	L <sub>1</sub> = 40.2	± 0.02
深サ及長サノ公差		± 0.3

算準外筒	内徑	D = 18	+0 -0.02
算準	D <sub>1</sub>	11	± 0.02
	D <sub>2</sub>	13.2	± 0.02
	D <sub>3</sub>	18	+0.02 -0
氣笛緊定鑑 厚サ		2	+0.2 -0
活塞底部ノ中徑		D <sub>1</sub> = 123.05	+0.02 -0.04
外側圓錐部接合部ノ中徑		D <sub>2</sub> = 124.35	
頭部緣端外徑		D <sub>3</sub> = 124.55	
活塞鑑溝中徑			
底部ヨリ第一號第二號		D <sub>4</sub> = 115.65	+0 -0.1
第三號		D <sub>5</sub> = 115.9	0 0.1
第四號		D <sub>6</sub> = 116.1	0 0.1
第五號		D <sub>7</sub> = 116.3	0 0.1
活塞鑑溝幅			
第一號………第四號		3	+0.05 -0
第五號		3	+0.05 -0
活塞軸孔ノ中徑		D <sub>8</sub> = 26	± 0.02
底面ヨリ軸心ニ至ル距離		4.9	± 0.2
底部ノ厚サ		5	+0.6 -0.4

活塞軸 端末内徑	$D_1 = 21 \pm 0.1$	外徑	$D_1 = 25.08 \pm 0.02$
外徑	$D_2 = 26 \{ +0.02 \}_{-0.01}$	前部曲軸	
連接桿		主連接桿球軸承支持部ノ中徑	$D_1 = 5.5 \{ +0.02 \}_{-0.01}$
主連接桿		前部球軸承支部ノ中徑	$D_2 = 6.0 \{ +0.02 \}_{-0.01}$
軸間距離	2.98 ± 0.2	曲軸半徑	$R = 8.5$
活塞軸孔ノ中徑	$D_1 = 22.99 \pm 0.01$	軸臂端ノ厚サ	$E = 2.6 \pm 0.1$
副連接桿軸ノ中徑	$D_2 = 22 \{ +0.00 \}_{-0.02}$	後部曲軸	
桿部壁ノ厚サ	3 { +0.15 -0.00 }	曲軸半徑	$R = 8.5 \pm 0.1$
球軸承ノ嵌込部中徑	$D_3 = 12.0 \{ +0.01 \}_{-0.02}$	後部球軸承支持部中徑	$D_1 = 4.5 \{ +0.02 \}_{-0.01}$
活塞側附強骨ノ厚サ	4 { +0.15 -0.00 }	縦球軸承支持部中徑	$D_2 = 3.0 \{ +0.02 \}_{-0.00}$
活塞軸孔中心ヨリ 12.0 = 於ケル附強骨ノ厚サ	4.1 { +0.15 -0.00 }	後部塞螺	
球軸承側附強骨ノ厚サ	5 { +0.15 -0.00 }	給油轂中 = 嵌入部中徑及長サ	$D = 1.4 \pm 0.02$ $L = 3.5 \{ +0.0 \}_{-0.00}$
附強骨ノ幅	1.8 ± 0.2	給油轂	
副連接桿		後部塞螺嵌入部中徑及長サ	$D = 1.4 \{ +0.00 \}_{-0.03}$ $L = 34.95 \{ +0.00 \}_{-0.02}$
活塞軸孔ノ中徑	$D_1 = 25.99 \pm 0.01$	算	
副連接桿軸孔ノ中徑	$D_2 = 25 \pm 0.02$	算桿ノ中徑 (上部)	$D_1 = 10.8 \pm 0.02$
桿部ノ中徑	$D_3 = 25 \{ +3.1 \}_{-0.0}$	下部	$D_2 = 1.3 \pm 0.02$
副連接桿軸外徑	$D = \{ +0.02 \}_{-0.01}$	算ノ厚サ	$4.25 = \pm 0.1$
副連接桿軸筒		$L_1$	$4.45 = \{ +0.0 \}_{-0.2}$
内徑	$D_1 = 22.02 \pm 0.02$	$L_2$	$9.5 \pm 0.2$

算 構 桿

壁ノ厚サ	8	$\left\{ \begin{array}{l} +0,3 \\ -0,2 \end{array} \right.$
端末ノ厚サ	10	$\left\{ \begin{array}{l} +0,01 \\ -0,02 \end{array} \right.$
算構桿軸孔ノ中徑	D = 12	$\left\{ \begin{array}{l} +0,01 \\ -0,02 \end{array} \right.$

算構桿ノ端末球状部ト接子トノ距離  
 $\alpha = \pm 1$

算構桿接子

耳部中徑	5	$\pm 0,02$
接子ノ厚サ	E = 9,8	$\pm 0,03$
接子ノ幅	L = 11	$\pm 0,02$
接子ノ高サ	H = 11	$\pm 0,02$

算構桿軸

軸ノ中徑	D = 10	$\pm 0,02$
------	--------	------------

算構桿軸筒

外徑	D <sub>1</sub> = 120,2	$\left[ \begin{array}{l} +0,05 \\ -0 \end{array} \right]$
内徑	D <sub>2</sub> = 10	$\left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0,02 \end{array} \right.$

排氣算縱動鋸

轉子軸ト縱動鋸脚軸間隔	E <sub>1</sub> = 30,24	$\pm 0,05$
轉子挿入溝ノ二面間隔	D = 5	$\left\{ \begin{array}{l} +0,03 \\ -0,02 \end{array} \right.$
縱動鋸ノ厚サ	E <sub>2</sub> = 11	$\pm 0,02$
兩縱動鋸組合溝ノ二面ノ間隔	5,5	$\left\{ \begin{array}{l} +0,03 \\ -0,02 \end{array} \right.$

吸 入 算 縱 动 鋸

兩縱動鋸組合部ノ厚サ

E <sub>1</sub> = 5,5	$\left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0,03 \end{array} \right.$
----------------------	--

同部ノ幅

L' = 5	$\left\{ \begin{array}{l} +0,03 \\ -0,02 \end{array} \right.$
--------	---

吸入算縱動鋸ノ厚サ

E <sub>2</sub> = 11	$\pm 0,02$
---------------------	------------

轉子軸ト縱動鋸脚軸ノ間隔

E <sub>3</sub> = 28,58	$\pm 0,05$
------------------------	------------

縱動鋸脚

二面ノ間隔	E = 11,02	$\pm 0,02$
-------	-----------	------------

頸面ト轉子軸トノ間隔

L = 18	$\pm 0,1$
--------	-----------

轉子 厚サ

E = 4,9	$\pm 0,02$
---------	------------

壓桿 中徑

D = 7,99	$\pm 0,01$
----------	------------

分配傳導齒輪(小)

軸中徑	D = 15	$\left[ \begin{array}{l} +0,02 \\ -0,01 \end{array} \right]$
-----	--------	--

同上ノ長サ

L = 28	$\left[ \begin{array}{l} +0,3 \\ -0 \end{array} \right]$
--------	--

前部曲軸起動齒輪

D <sub>1</sub> = 60	$\left[ \begin{array}{l} +0,01 \\ -0,02 \end{array} \right]$
---------------------	--

前部球軸承室

D <sub>1</sub> = 13,3	$\left[ \begin{array}{l} +0,02 \\ -0 \end{array} \right]$
-----------------------	---

球軸承嵌裝部中徑

D <sub>2</sub> = 12,7	$\left[ \begin{array}{l} +0,01 \\ -0,02 \end{array} \right]$
-----------------------	--

特種球軸承支持部中徑

D <sub>3</sub> = 9,8	$\left[ \begin{array}{l} +0,01 \\ -0,02 \end{array} \right]$
----------------------	--

算構桿脚

臂ノ間隔	24	$\left[ \begin{array}{l} +0 \\ -0,1 \end{array} \right]$
------	----	--

軸孔ノ中徑

$D^1 = 10 \left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0.02 \end{array} \right.$

皿形拿發條受

内徑

$D^1 = 15 \pm 0.05$

外徑

$D_2 = 18.5 \pm 0.05$

孔徑

$D_3 = 11 \pm 0.05$

底ノ厚サ

$E_1 = 2 \pm 0.05$

鍔ノ厚サ

$E_2 = 1.7 \pm 0.05$

分配室

發動機軸ヨリ壓桿準孔内端ニ至ル距離

$L_1 = 7.8 \pm 0.1$

壓桿軸間隔

$E_1 = 3.5 \pm 0.1$

壓桿準孔ノ内徑

$D_1 = 8.02 \pm 0.01$

準部ノ厚サ

$E_2 = 6 \pm 1$

壓桿準凸起軸間隔

$E_3 = 1.5 \pm 0.1$

發動機側鍔ヨリ A B 軸迄ノ間隔

$L_2 = 3.0 \pm 0.1$

室ノ厚サ

$E_4 = 1.20 \pm 0.1$

曲軸室取附部ノ外徑

$D_2 = 20.4 \pm 0.2$

分配室蓋取附鍔 P, Q ノ中徑

$D_6 = 24.0 \left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0.1 \end{array} \right.$

室ノ内徑

$D_3 = 19.0 \pm 0.2$

穿孔中徑 (取附鍔 M, N 側)

$D_4 = 22.2 \pm 0.1$

穿孔中徑 (取附鍔 P, Q 側)

$D_5 = 22.0 \pm 0.1$

歪輪傳導齒輪支持鋸

下端ヨリ軸心ニ至ル距離

$L = 2.5 \left\{ \begin{array}{l} +0.02 \\ -0 \end{array} \right.$

15 A E 球軸承支持部中徑

$D = 3.7 \left\{ \begin{array}{l} +0.01 \\ -0.02 \end{array} \right.$

球軸承間ノ間隔

$10 \left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0.05 \end{array} \right.$

歪輪

球軸承支持部中徑

$D_1 = 6.6 \left\{ \begin{array}{l} +0.02 \\ -0.01 \end{array} \right.$

球軸承支持部

$D_2 = 9.2 \left\{ \begin{array}{l} +0.01 \\ -0.02 \end{array} \right.$

突起部ノ間隔

$E = 1.5 \pm 0.1$

轉子ノ回轉スル基圓ノ中徑

$D_3 = 7.2 \pm 0.5$

突起部中間ノ中徑

$D_4 = 71.8 \left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0.1 \end{array} \right.$

分配室蓋

分配室蓋鍔部中徑

$D_1 = 24.0 \left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0.1 \end{array} \right.$

分配室へ取附部中徑

$D_2 = 19.0 \left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0.04 \end{array} \right.$

緊定鑑溝ノ幅

$E = 6 \left\{ \begin{array}{l} +0.1 \\ -0 \end{array} \right.$

レプロペラボス<sup>7</sup>金具球軸承支持部中徑

$D_3 = 15.0 \left\{ \begin{array}{l} +0.01 \\ -0.02 \end{array} \right.$

取付孔穿孔圓中徑

$D_4 = 22.0 \pm 0.1$

レプロペラボス<sup>7</sup>金具球軸承

厚サ

$E = 6 \left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0.05 \end{array} \right.$

油唧筒室

軸間距離

$E_1 = 3.0 \pm 0.05$

齒輪軸ノ中心ヨリ上部取附面迄

$L = 1.7 \left\{ \begin{array}{l} +0.05 \\ -0.00 \end{array} \right.$

偏心軸筒部ノ内部旋削	$D_1 = 20$	$+0,00$ $-0,02$
上面取附孔ト軸心トノ間隔	$E_2 = 32$	$\pm 0,1$
上面取附孔ト軸心トノ間隔	$E_3 = 32$	$\pm 0,1$
球軸承支持部中徑	$D_2 = 32$	$\{ +0,01$ $-0,02$
油唧筒圓筒		
小圓筒内徑	$D_1 = 12$	$\{ +0$ $-0,02$
大圓筒内徑	$D_2 = 18$	$\{ +0,00$ $-0,02$
油唧筒活塞（大）中徑	$D = 18$	$\pm 0,01$
油唧筒活塞（小）中徑	$D = 12$	$\pm 0,01$
永轉螺軸		
球軸承支持部中徑	$D = 12$	$\{ +0,02$ $-0,01$
偏心軸 中徑	$D = 16$	$\pm 0,03$
偏心軸筒 外徑	$D_1 = 20,02$	$\{ +0,03$ $-0,01$
水唧筒 内徑	$D_2 = 16$	$\{ +0$ $-0,02$
水唧筒體		
蓋ノ取附部中徑	$D_1 = 120$	$\pm 0,02$
$L_1$ ノ間隔	$L_1 = 30$	$\pm 0,01$
軸孔ノ内部中徑	$D_2 = 21$	$\{ +0,01$ $-0,02$
$L_2$ ノ間隔	$L_2 = 116,5$	$\pm 0,1$
油唧筒及螺旋孔ノ間隔	$E_1 = 32$	$\pm 0,1$
油唧筒取附螺孔ト中心軸間隔	$E_2 = 32$	$\pm 0,1$
水唧筒體全高	$L_3 = 174$	$\pm 0,1$

偏心軸筒部ノ内部旋削	$D_1 = 20$	$+0,00$ $-0,02$	$L_4$ ノ間隔 (C點ヨリ軸迄)	$L_4 = 88$	$\{ +0,05$ $-0,00$
上面取附孔ト軸心トノ間隔	$E_2 = 32$	$\pm 0,1$	$L_5$ ノ間隔	$L_4 = 88$	$\{ +0,05$ $-0,00$
上面取附孔ト軸心トノ間隔	$E_3 = 32$	$\pm 0,1$	$L_6$ ノ間隔	$L_5 = 47$	$\{ +0,05$ $-0,00$
球軸承支持部中徑	$D_2 = 32$	$\{ +0,01$ $-0,02$	$R_1$ ノ半徑	$L_6 = 22$	$\{ +0,05$ $-1,00$
油唧筒圓筒			曲軸室上ノ取附孔軸ヨリ孔軸ニ至ル間隔		
小圓筒内徑	$D_1 = 12$	$\{ +0$ $-0,02$	$E_{3a} = 106,3$	$\pm 0,05$	
大圓筒内徑	$D_2 = 18$	$\{ +0,00$ $-0,02$	$E_{4z} = 114$		
油唧筒活塞（大）中徑	$D = 18$	$\pm 0,01$	$E_{5a} = 825$		
油唧筒活塞（小）中徑	$D = 12$	$\pm 0,01$	$E_{6a} = 855$		
永轉螺軸			$E_{3b} = 23$	$\pm 0,05$	
球軸承支持部中徑	$D = 12$	$\{ +0,02$ $-0,01$	$E_{4b} = 50$		
偏心軸 中徑	$D = 16$	$\pm 0,03$	$E_{5b} = 83,5$		
偏心軸筒 外徑	$D_1 = 20,02$	$\{ +0,03$ $-0,01$	$E_{6b} = 125,5$		
水唧筒 内徑	$D_2 = 16$	$\{ +0$ $-0,02$	曲軸室取附面ヨリ取附孔迄ノ間隔		
水唧筒體			$L_7 = 96,5$	$\pm 0,1$	
蓋ノ取附部中徑	$D_1 = 120$	$\pm 0,02$	同面ヨリ發電機取附孔迄	$L_8 = 79$	$\pm 0,1$
$L_1$ ノ間隔	$L_1 = 30$	$\pm 0,01$	水唧筒蓋		
軸孔ノ内部中徑	$D_2 = 21$	$\{ +0,01$ $-0,02$	水唧筒體中ニ嵌入部中徑	$D = 120$	$\pm 0,02$
$L_2$ ノ間隔	$L_2 = 116,5$	$\pm 0,1$	水唧筒軸		
油唧筒及螺旋孔ノ間隔	$E_1 = 32$	$\pm 0,1$	内徑	$D_1 = 21,04$	$\{ +0,00$ $-0,01$
油唧筒取附螺孔ト中心軸間隔	$E_2 = 32$	$\pm 0,1$	外徑	$D_2 = 15$	$\{ +0,00$ $-0,02$
水唧筒體全高	$L_3 = 174$	$\pm 0,1$	軸徑	$D_1 = 15$	$\{ +0,01$ $-0,02$

側鉗ノ中徑

$$D_2 = 59 \quad \left\{ \begin{array}{l} +0,02 \\ -0 \end{array} \right.$$

水唧筒齒輪

取附面ノ中徑

$$D = 59 \quad \left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0,02 \end{array} \right.$$

プロペラボス<sup>7</sup>金具

プロペラボス<sup>7</sup>金具球軸承支持部  $D_1 = 80 \quad \left\{ \begin{array}{l} +0,02 \\ -0,01 \end{array} \right.$

轂

$$D_2 = 70 \quad \left\{ \begin{array}{l} +0,02 \\ -0,01 \end{array} \right.$$

$$D_3 = 70$$

轂板

轂へ插入孔ノ中徑

$$D = 70 \quad \left\{ \begin{array}{l} +0 \\ -0,02 \end{array} \right.$$

附錄第三  
サ式發動機部品調質作業一覽表

①

②

③

④

# 廿式發動機部品調

部品名 稱	作業區分 區分	作業前 加工程度	軟		過			鍛	
			加熱炉	一炉一同 作業數	加熱度	加熱時間	處置	除鑄	除脂
前部曲軸	7	ニッケル クロム鋼	鍛造爐	調質爐	6	850° 豫熱(20~ 50)	時分 100~50	上昇 時間	爐中放冷
後部曲軸	7	ク	ク	ク	6	ク	ク	ク	
主連接桿體	1	ク	ク	ク	10	ク	2.00	ク	
副連接桿體	8	ク	ク	ク	鉄匣中= 收容(20~ 50)	ク	3.00	ク	
吸入弁	9	ク	ク	ク	(35~40) 80		3.00		
發電機齒輪	2	ク	ク	ク	50		3.00	ク	
後部曲軸 起動齒輪	7	ク	ク	ク	30		3.00	ク	
各種齒輪類	ク	ク	ク	ク	30~50		3.00	ク	
活塞軸	9	ニッケル クロム鋼	長約900% 素材	調質爐	鉄匣中= 收容 GE電氣爐 中20~25	900 600	2.00 6.00	0.30	道=電氣爐 三移入 爐中放冷
副連接桿軸	8	ニッケル クロム鋼	ク	ク	20~25	900 600	2.00 6.00	0.30	ク
分配導管輪小	7	ク	ク	ク	15~20	900 600	2.00 6.00	0.30	ク
排氣弁	9	ク	鍛造, 爐	ク	60	900 600	2.00 6.00	0.30	ク
氣管	9	半硬鋼	荒削後	調質爐	10	830	1.00	2.00	爐中放冷
プロペラボス金具	1	ク	鍛造, 優	ク	10	ク	ク	ク	
縱動鉗脚	18	ク	ク	ク	鉄匣中= 收容 250	ク	ク	ク	
余槓桿脚	18	ク	ク	ク	250	ク	ク	ク	
プロペラボス金具載板	1	ク	ク	ク	20	ク	1.00	1.30	ク
前部曲軸 外側平衡鉗	1	ク	ク	ク	20	ク	ク	2.00	ク
全外側平衡鉗	1	ク	ク	ク	20	ク	ク	ク	
螺桿孔螺頭		半軟鋼	長約1400% 素材	瓦斯爐 大	本 10~30	850° 20~100 ~20	ク	空中放冷	
套輪	1	素健 極軟鋼	素鍛ヨリ/個 取引=切斷	調質爐	40	900	1.00	1.00	0.20
弁槓桿	18	ク	鍛造, 優	ク	鉄匣中=收容 150~200	ク	ク	2.00	爐中放冷
縱動鉗	18	ク	ク	ク	四上=並列 200	ク	ク	0.40	空中放冷
水唧筒軸	1	ク	ク	ク	50				10
余槓桿軸	18	素健 ニッケル鉄 素材	長約900% 素材	ク	本 30~50				50
縱動鉗脚軸	9	ク	ク	ク	ク				
轉子軸	18	ク	ク	ク	ク				
轉子	18	ク	ク	ク	ク				50
水唧筒縱軸承	1	ク	ク	ク	ク				50
弁槓桿接子	18	ク	ク	ク	ク				
弁動桿球頭	18	ク	ク	ク	ク				90
壓桿	18	6% ニッケル鉄		ク	ク				50

活塞軸	9	ニッケル アラミド 鋼	良約 900 素材	調質炉 <small>GE電氣炉</small> 鉄匣中=收容 中20~25	900 600		2.00 6.00	0.30	直二電氣炉 二移入 炉中放冷			
副連接桿軸	8	ニッケル アラミド 鋼	少	少 20~25	900 600		2.00 6.00	0.30	少			
分配傳導齒輪小	7	少	少	少 15~20	900 600		2.00 6.00	0.30	少			
排氣室	9	少	鍛造,鑄	少 60	900 600		2.00 6.00	0.30	少			
氣管	9	半硬鋼	荒削後	調質炉	10	830	1.00	2.00	爐中放冷			
プロペラボス金具	1	少	鍛造,鑄	少	10	少	少	少	少			
縱動鉗脚	18	少	少	少 250	鉄匣中=收容 250	少		少	少			
余槓桿脚	18	少	少	少 250	少		少	少	少			
プロペラボス金具蓋板	1	少	少	少 20	少	1.00	1.30		少			
前部曲軸 外側平衡鉗	1	少	少	少 20	少	少	2.00		少			
外側平衡鉗	1	少	少	少 20	少	少	少	少	少			
螺桿孔螺類		半軟鋼	長約140% 素材	瓦斯炉 大	本 10~30	850	少 20~100	10~ 20	空中放冷			
套輪	1	素 鍛 極軟鋼	素鍛=9/個 取=切斷	調質炉小	40	900	1.00	1.00	0.20	4	.15	
余槓桿	18	少	鍛造,鑄	少 150~200	鉄匣中=收容 150~200	少	少	2.00	爐中放冷	18	.10	
縱動鉗	18	少	少	少 200	皿上=並列 200	少	少	0.40	0.20	空中放冷	50	少
水唧筒軸	1	少	少	少 50						10	少	
余槓桿軸	18	素 鍛 ニッケル鋼	長約 900 素材	少 30~50	本 30~50					50	5	
縱動鉗腳軸	9	少	少	少 5								
轉子軸	18	少	少	少 5								
轉子	18	少	少	少 5						50	5	
水唧筒縱軸承	1	少	少	少 5						50	少	
余槓桿接子	18	少	少	少 5								
余動桿球頭	18			少 5						90	5	
壓桿	18	6% ニッケル 銅		少 5								
壓桿受	18	少	少	少 5						90	5	
螺旋器蓋	1	黃銅							(ニッケル 鍛金) 10	30		
全浮軸	1	少							10	少		
全余準	1	青 銅							10	少		
全噴出管	1	少							10	少		
全閑規定臂	1	少							10	少		
全高度修正器 橫	1	軟銅							10	少		
全蝶余槓桿	1	少							10	少		
全 蝶 余 槓 桿 體	1	鎳素合金							(燒 添) 第 2 2	100	第二回	
全空氣口	1	少							3	100	3	
全浮室蓋	1	少							10	100	10	
軟銅鉗類			荒取及 成形後	調質炉小		800		10	5	空中放冷		
鎳素管類			少	瓦斯炉 消酸 液中		380			5	少		
螺旋器 高度修正器 橫桿	1	軟銅	鍛造後	調質炉小	50	850		10	5	少		
螺旋器 蝶余槓桿	1	少	少	少 50	少		少	少	少			

發動機 部品調質作業要領一覽表

過熱時間		鍍銅										標準加熱時間(300°C)溶炭層深さ			
上昇時分	持続時分	處置	同作業數	時間	同作業數	時間	同作業數	時間	同作業數	時間	使用炉	同一作業數	總時間	持續時間	仕上後研磨代
、50		爐中放冷													
2.00															
3.00															
3.00															
3.00															
2.00	0.30	直=電氣炉 三=移 爐中放冷													
6.00															
2.00	0.30														
6.00															
2.00	0.30														
6.00															
2.00	0.30														
6.00															
2.00		爐中放冷													
1.30															
2.00															
、20~1.00	10~20	空中放冷													
1.00	0.20		4	.15	4	.10	4	.30	4	1.30	一次 =次重耕炉 中=7 分	鍍厚 4 4.00 7.00	4.00 5.00		
2.00		爐中放冷	18	.10	18	.10	18	.30	18		" 40~50	5.30	3.30	0.5	0.
0.40	0.20	空中放冷	50	3	50	3	50	3	50		" 70	3	3	0.5	0.
			10	3	10	3	10	3	10	" 16	6.00	4.00	0.75	0.25	1.
			50	5	50	5	50	3	50	" 140	5.00	3.00	0.4	0.2	0.
										" 140	4.30	2.30	0.4	0.2	0.
										" 160	4.30	2.30	0.4	0.2	0.
			50	5	50	5	50	.30	50	" 190	5.30	3.30	0.8	外壁0.4 孔壁0.2	1.
			50	3	50	3	50	.30	50	" 40	3.30	1.30	0.3		0.
										" 120	4.30	2.30	1.0		1.
			90	5	90	5	90	.30	90	" 90	5.00	3.00	0.5		0.
										" 140	5.30	3.30	0.8	0.4	1.



要領一覽表

滲炭

銅 閑	使用炉	一周 作業數	標準加熱時間(98%)滲炭層)深さ				計	摘要	調 整				
			總時間	持續時間	仕上後	研磨代			作業區分	作業前 加工程度	加熱炉	一秒一回 作業數	加熱度 等
									健反	荒削後	調質炉小 火	4	85000 600~650
									健反	軟過直後	火	4	850 600~650
									健反	荒削後	火	5	150 600~650
									健反	軟過直後	火	16 (4)	850 600~650
									健反	火	火	36 (9)	850 600~650
									健反	火	火	16 (4)	850 600~650
									健反	火	火	16 (4)	850 600~650
									健	荒削後	火	60 (3)	850 600~650
									健	火	火	60	900
									健(螺子部)	鉛溶	火	40~60 1	900 500
									健反	火	調質炉小 電氣炉小	20~30 15	900 500
									健反	軟過直後	調質炉小	4	830 650~700
									健反	火	火	5 3	830 650~700
									健反	火	火	80 (3)	830 650~700
									健反	火	火	830 (3)	650~700
									健反	火	火	10 (3)	830 650~700
									健反	火	火	10 (3)	830 650~700
									健反	火	瓦斯炉 鉛溶	10~30 1	830 400~600
30	一次 二次互換炉	鍛壓 4 中=テ 火	6.00 7.00	4.00 5.00			0.7 1.2	三次場合 鉄座=石炭ヲ充填シケル 中=入レ海炭セジメス	健反	三次 滲炭直後 孔吹き 荒削後	瓦斯炉 火	1 3	900 800 250~300
		火 40~50	5.30	3.30	0.5		0.5	摩擦部及頭部滲炭	健反	三次 滲炭直后	瓦斯炉 鉛溶	6 3	900 800 250~300
		火 70	8	9	0.5		0.5	摩擦部ノミ滲炭	健反 二次 三次	滲炭直后 第一次 瓦斯炉 仕上后	瓦斯炉 調質炉小 アセチリン	100 1	900 800 800
		火 16	6.00	4.00	0.75	0.25	1.0	軸及尖頭円錐ノ部滲炭 粗い軸ノ模様入部ヲ除ク	健反	滲炭直后	瓦斯炉	16 1	900 800
		火 140	5.00	3.00	0.4	0.2	0.6	全部滲炭ノ駐栓孔ハ 粘土ヲ以テ填實防止ス	健反	滲炭直后	瓦斯炉	20 1	900 800
		火 140	4.30	2.30	0.4	0.2	0.6	全部滲炭ノ駐栓孔ハ 粘土ヲ以テ填實防止ス	健反	三次 瓦斯炉 アセチリン	30 1	900 800 400	
		火 160	4.30	2.30	0.4	0.2	0.6	全 上	健反	三次 瓦斯炉 アセチリン	30 1	900 800 400	
30	火 190	5.30	3.30	0.8	外壁0.4 乳墨0.2	1.0	兩側面ヲ除キ滲炭	健反	二次 瓦斯炉	10 3	900 800		
	火 40	3.30	1.30	0.3		0.3	頭部ノミ滲炭	健反 二次	火 火	15 3	900 800		
	火 120	4.30	2.30	1.0		1.0	全部滲炭	健反 二次	火 火	120 30	900 800		
30	火 90	5.00	3.00	0.5		0.5	頭部ノミ滲炭	健反 二次	火 火	70 1	900 800		
	火 110	5.30	3.30	0.8	火	1.0	全部滲炭	健反 二次	火 瓦斯炉	15 1	900 800		

						健	タ	タ	60	900	
						健反(螺子部タ)	タ	船溶	140~60 1	900 500	
						健反	タ	調質炉小 電氣炉小	20~30 15	900 500	
						健反	軟過直後	調質炉小	4	830 650~700	
						健反	タ	タ	5 5	830 650~700	
						健反	タ	タ	正80 3	830 650~700	
						健反	タ	タ	70 5	830 650~700	
						健反	タ	タ	70 5	830 650~700	
						健反	タ	タ	10 5	830 650~700	
						健反	タ	(調質炉小 瓦斯炉)	10~30 5	850 400~600	
1.30	一次 二次瓦斯炉 中=タ	鉛重4 7.00	6.00 5.00	4.00 5.00	0.7 1.2	三次: 端合齒輪部ハ 鉛重=石炭タ充填シタル 中=入レ海炭セシメス	健三次 反	滲炭直后 瓦斯炉 アセチリン	1 1 1	900 800 250~300	
	タ 40~50	5.30	3.30	0.5	0.5	摩擦部及泵部滲炭	健三次 反	滲炭直后 瓦斯炉 アセチリン	6 1 1	900 800 250~300	
	タ 70	3	3	0.5	0.5	摩擦部ノミ滲炭	健一次 反 二 次	滲炭直后 瓦斯炉 アセチリン	100 1	900 700 800	
	タ 16	6.00	4.00	0.75	0.25	軸及尖頭円錐部滲炭 組: 軸/機油注入部ヲ除ク	健三次 反	滲炭直后 瓦斯炉	16 1	900 800	
	タ 140	5.00	3.00	0.4	0.2	0.6	全部滲炭組シ駆栓孔ハ 粘土ヲ以テ填塞防止ス	健三次 反	滲炭直后 瓦斯炉 アセチリン	20 1	900 800
	140	4.30	2.30	0.4	0.2	0.6	全部滲炭シ駆栓孔ハ 粘土ヲ以テ填塞防止ス	健三次 反	滲炭直后 瓦斯炉 アセチリン	30 1	900 800 400
	160	4.30	2.30	0.4	0.2	0.6	全 上	健三次 反	滲炭直后 瓦斯炉 アセチリン	30 1	900 800 400
2.30	タ 90	5.30	3.30	0.8 外至0.4 孔至0.2	1.0	両側面ヲ除キ滲炭	健二次	滲炭直后 瓦斯炉	10 3	900 800	
	タ 40	3.30	1.30	0.3	0.3	頭部ノミ滲炭	健一次 反	滲炭直后 瓦斯炉 アセチリン	15 1	900 800	
	タ 120	4.30	2.30	1.0	1.0	全部滲炭	健二次	滲炭直后 瓦斯炉 アセチリン	120 30	900 800	
1.30	タ 90	5.00	3.00	0.5	0.5	頭部ノミ滲炭	健一次 反 二 次	滲炭直后 瓦斯炉 アセチリン	70 70 1	900 700 800	
	タ 140	5.30	3.30	0.8	0.4	1.2	全部滲炭	健三次	瓦斯炉	15 15	900 800
2.30	タ 80	4.30	2.30	0.3	0.3	蓋内部ノミ滲炭 螺子部ハ滲炭后螺子切ス	健二次	軟過直後 アセチリン	1	900 800	
						健反	軟過直後	調質炉 小	50 5	850 600	
						健反	タ	タ	50 5	850 600	

摘要	作業區分	作業前 加工程度	加熱炉	一炉一回 作業數	加熱度	加熱時間			處置	部品名稱
						豫熱	上昇	持續		
	健反	荒削後	調質爐小 火	4	850~600~650	1.00 "	0.50 1.00	0.20 0.30	油中急冷 空中放冷	前部曲軸
	健反	軟過直後	火	4	850 600~650	1.00 "	0.50 1.00	0.20 0.30	油空	後部曲軸
	健反	荒削後	火	5	150 600~650	1.00 "	0.30 0.40	0.20	油空	主連接桿體
	健反	軟過直後	火	16 $\frac{5}{4}$ 火	850 600~650	1.00 "	0.30 0.40	0.20	油空	副連接桿體
	健反		火	36 (9)火	850 600~650	1.00 "	0.30 0.40	0.10 0.20	油空	吸入傘
	健反		火	16 (4)火	850 600~650	1.00 "	0.30 0.40	0.10 0.20	油空	發電機齒輪
	健反		火	16 (14)火	850 600~650	1.00 "	0.30 0.40	0.20	油空	後部曲軸
	健反		火	16 16~20	850 600~650	1.00 "	0.30 0.40	0.20	油空	後起動齒輪
	健	荒削後	火	60 $\frac{5}{3}$ 火	900	1.00	0.15	0.10	空	各種齒輪類
	健		火	60	900	1.00	0.15	0.10	空	活塞軸
	健		火	60	900	1.00	0.15	0.10	空	副連接桿軸
	健(螺子部火)	鉛溶	火	40~60 1	900 500	1.00	0.15	0.10	空	分配傳導齒輪小
	健反		調質爐小 電氣爐小	20~30 15	900 500	1.00 1.00	0.20 0.10	0.10 0.20	空	排氣傘
	健反	軟過直後	調質爐小	4	830 650~700	1.00 "	0.50 0.40	0.20 0.30	油空	氣箭
	健反		火	5 650~700	830	"	0.50 0.40	0.20 0.30	油空	プロペラボス <sup>7</sup> 金具
	健反		火	80 $\frac{5}{3}$ 火	830 650~700	"	0.40	0.15 0.20	油空	縱動扳腳
	健反		火	830 650~700	"	0.40 "	0.15 0.20	油空	余槓桿腳	
	健反		火	10 650~700	830	1.00 "	0.40 "	0.15 0.20	油空	プロペラボス金具鞍板
	健反		火	10 650~700	830	1.00 "	0.40 "	0.15 0.20	油空	前部曲軸內側平衡盤
	健反		火	10 650~700	830	1.00 "	0.40 "	0.15 0.20	油空	全外側平衡盤
	健反		(調質爐小 瓦斯爐)	10~30 火	850 400~600	1.00 "	0.20~0.60 0.20~0.30	0.10~0.20 "	油空	螺桿壯螺類
次場合(輸出部ハ リ=石炭充填シタル 入=海炭セシタル)	健反	三次 前後	滲炭火 瓦斯爐	1	900 800 250~300	1.00	0.15	0.05	水	空轉輪
擦部及累部滲炭	健反	三次	滲炭道后 瓦斯爐	6	900 800 250~300	1.00	0.10	0.05	水	余槓桿
擦部ノミ滲炭	健反	一次 二次	滲炭道后 瓦斯爐 アセチリン	100 1	900 700 800	0.45	0.25	0.15	水	縱動扳
及尖頭円錐部滲炭 軸 <sup>1</sup> 換入部 <sup>2</sup> 除 <sup>3</sup>	健反	三次	滲炭道后 瓦斯爐	16	900 800	0.45	0.25	0.10	油水	水唧筒軸
部滲炭組 <sup>1</sup> 駐栓孔 <sup>2</sup> 上 <sup>3</sup> 以 <sup>4</sup> 換 <sup>5</sup> 防止 <sup>6</sup>	健反	一次	滲炭道后 瓦斯爐	20	900 800	1.00 "	0.05 "	0.05 "	水	余槓桿軸
部滲炭組 <sup>1</sup> 駐栓孔 <sup>2</sup> 粘土 <sup>3</sup> 以 <sup>4</sup> 換 <sup>5</sup> 防止 <sup>6</sup>	健反	三次	火 アセチリン	30 1	900 800 400	1.00 0.50 0.10	0.05 0.05 0.05	0.05 0.05 0.05	水	縱動扳腳軸
上	健反	二次	火 アセチリン	30	900 800 400	0.30 0.20	0.10 0.10	0.05 0.05	水	轉子軸
側面 <sup>1</sup> 除 <sup>2</sup> キ滲炭	健反	一次	火 瓦斯爐	10	900 800	1.00 "	0.10 "	0.05 "	水	轉子
自部ノミ滲炭	健反	一次 二次	火 瓦斯爐	15 火	900 800	1.00 "	0.10 "	0.05 "	水	水唧筒縱軸承
自部滲炭	健反	一次	火 瓦斯爐	120 30	900 800	1.00	0.10	0.05	油水	余槓桿接子
自部ノミ滲炭	健反	一次 二次	調質爐小 アセチリン	70 70	900 800 (頑部火)	0.30	0.10		油空油	余動桿球頭
自部滲炭	健反	一次 二次	火 瓦斯爐	15 15	900 800	0.30 "	0.10 "	0.05 "	油水	壓桿

			200 kg	100 kg					活塞軸
健	ク	ク	60	900	1.00	0.15	0.10	空	副連接桿軸
健反(螺子部バ)	鉛溶	40~60 1	900 500	1.00	0.15	0.10	空	分配導歯輪小	
健反	調質炉小 電氣炉小	20~30 15	900 500	1.00 1.00	0.20 0.10	0.10 0.20	空	排氣余	
健反	軟過直後 調質炉小	4 650~700	830 650~700	1.00 1.00	0.50 0.40	0.20 0.30	油空	氣筒	
健反	ク ク	5 650~700	830 650~700	1.00 1.00	0.50 0.40	0.20 0.30	油空	プロペラボス <sup>7</sup> 金具	
健反	ク ク	上80 下3	830 650~700	1.00	0.40	0.15 0.20	油空	縦動鋏脚	
健反	ク ク	9	830 650~700	1.00	0.40	0.15 0.20	油空	余横桿脚	
健反	ク ク	10 650~700	830 650~700	1.00 1.00	0.40	0.15 0.20	油空	プロペラボス <sup>7</sup> 金具鞍板	
健反	ク ク	10 650~700	830 650~700	1.00 1.00	0.40	0.15 0.20	油空	前部曲軸 内側平衡鋏	
健反	ク ク	10 650~700	830 650~700	1.00 1.00	0.40	0.15 0.20	油空	外側平衡鋏	
健反	(調質炉小) 瓦斯炉	10~30 400~600	850 400~600	1.00 1.00	0.20~0.60 0.20~0.30	0.10~0.20 0.10~0.20	油空	螺桿状螺類	
次、場合、溶物部ハ 密=石灰リ充填シタル 入レ湯炭セシメス	健三次 反	滲炭直後 瓦斯炉 丸断面 削後	1 900 800 250~300	1.00	0.15	0.05	水	空輸	
擦部及察部滲炭	健三次	滲炭直後 瓦斯炉 船溶	6 900 800 250~300	1.00	0.10	0.05	色相及鉛ニテ 鐵定(ドロボイ)	余横桿	
擦部ノミ滲炭	健一次 反 三次	滲炭直後 瓦斯炉 アセチリン	100 1 900 700 800	0.45	0.25	0.15	褐色 油空	縦動鋏	
及尖頭円錐、部滲炭 軸)挿入部 <sup>2</sup> 除ク	健三次 反	滲炭直後 瓦斯炉	16 1 900 800	0.45	0.25	0.10	油水	水唧筒軸	
部滲炭組 <sup>2</sup> 駐栓孔ハ 上 <sup>2</sup> 以 <sup>2</sup> 填実防止ス	健一次	滲炭直後 ク	20 900 800	1.00 1.00	0.05 0.05	0.05 0.05	水	余横桿軸	
部滲炭 <sup>2</sup> 駐栓孔 粘土 <sup>2</sup> 以 <sup>2</sup> 填压防止ス	健三次 反	ク アセチリン	30 1 900 800 400	1.00 1.00 駐栓孔1/2	0.05 0.10 0.05	0.05 0.05 0.05	水	縦動鋏脚軸	
上	健三次 反	ク アセチリン	30 1 900 800 400	0.30 0.20	0.10 0.10	0.05 0.05	水	轉子軸	
側面 <sup>2</sup> 除キ滲炭	健二次	瓦斯炉	10 3 900 800	1.00 1.00	0.10 0.10	0.05 0.05	水	轉子	
部ノミ滲炭	健一次 二次	ク ク	15 900 800	1.00 1.00	0.10 0.10	0.05 0.05	水	水唧筒縦軸承	
部滲炭	健三次	皿上ニテ 30	900 800	1.00	0.10	0.05	油水	余横桿接子	
頭部ノミ滲炭	健反 <sup>2</sup> 津	調質炉小 アセチリン	70 70 800	0.30 0.30 (頭部ノミ)	0.10		油空	余動桿球頭	
部滲炭	健三次	瓦斯炉	15 15 900 800	0.30 0.30	0.10 0.10	0.05 0.05	油水	壓桿	
内部ノミ滲炭 子部ハ滲炭后螺子切ス	健二次	仕上後 アセチリン	1 900 800				油水	壓桿受	
								揮発室	
								全浮罐軸	
								全余準	
								全噴出管	
								全開閉規定臂	
								全高度修正器 横桿	
								全蝶余横桿	
								揮發器体	
								全空氣口	
								全浮罐室蓋	
								軟鋼鋏類	
								磬素管類	
	健反	軟過直後 調質炉小	50 1	850 600		0.10 0.10	5 5	油空	揮發器 高度修正器横桿
	健反	ク ク	50 1	850 600		0.10 0.10	5 5	油空	全蝶余横桿

附錄第四

廿式 G G 9 型磁石發電機取扱法



## サ式 G G 9 型磁石發電機取扱法

### 總 説

本發電機ハ二極誘導子型ニシテ固定セル發電子ト磁極トノ間ニ二個ノ誘導子回轉シ1回轉ニ1000回ノ最大電壓及電流ヲ發生ス。二次線ニ誘導セル電流ハ回轉刷子ニヨリテ9個ノ點火栓ニ分配セラル。回轉刷子ノ回轉速度ハ曲軸ノ $\frac{1}{2}$ ニシテ回轉刷子一回轉ニヨリ全氣笛ニ點シ得ラル。

發動機始動ノ際ニハ別ニ始動發電機アリテ之ヨリ發シタル電流ヲ回轉刷子ヨリ $45^{\circ}$ 遅レタル位置ニアル始動刷子ニヨリテ點火栓ニ導キ曲軸ノ回轉ニ於テ $90^{\circ}$ 遅レタル時期ニ點火セシム。

發電機ハ左右二個アリ普通右發電機ニ始動發電機ヲ接續ス。

### 第一章 構造機能

#### 第一節 構造ノ概要

發電機体ハ攀素合金製ニシテ上下二室ニ別レ上部室ニハ分配軸回轉刷子等ヲ有シ上室後部ニハ配電盤ヲ有ス。下室ニハ誘導子及發電子ヲ有シ側面ニ断續器ヲ取附ク。内部ニハ蓄電器ヲ有シ室ノ前部ニハ發電機蓋アリ此蓋鉄上ニ發電機回轉方向及番號ヲ刻ス。發電機齒輪(48枚)ハ誘導子軸ニ固定セラレ發動機後部ノ後部曲軸起動齒輪(發電機起動用(54枚))ト啮合シ回轉セラル故ニ誘導子ノ回轉ハ曲軸ノ $\frac{1}{2}$ ナリ界磁石ハ馬蹄形ニシテ外側ニ二個ヲ有ス。

發電機ハ水ポンプ<sup>1</sup>上ニ取附ケル爲ニ其底部ニ4個ノ

取附孔アリ上部ニハ二個ノ注油孔アリ過剰ノ滑油ハ底  
部ノ排出孔ヨリ排出ス


## 第二節 発電装置

發電子ハ其後端ニテ 3 個ノ螺桿ニヨリ發電機体ニ個定セラレ内部鐵心ハ垂直ナル位置ヲ取ル如クス誘導子ハ軟鐵片 2 個ヨリ成リ誘導子球軸承及發電子前後部球軸承ニ依リテ發電子ノ周圍ヲ回轉ス 永久磁石（界磁石）ハ 8 個ノ螺部ニテ固定サレ其兩端ニ接スル發電機体ノ部分ニハ軟鐵片ヲ鑄込ミ之ヲ磁極トス  
界磁石ノ自重ハ 1 kg ニシテ磁石カ自重ノ 9 ~ 15 倍トス


極片 誘導子 發電子間ニハ各  $0 - 2 \frac{m}{m}$  ノ間隙ヲ有ス  
發電子鐵心ハ中央部ノミ薄鐵板ヲ用ヒ過流損失ヲ防ク  
一次線ハ鐵心ノ周圍ニ近ク捲カレ一端ハ鐵心ニ鐵附サレ他端ハ二次線ト結合シ接續螺ニヨリ發電子外側ノ導線ニ連結ス 導線ノ他端ニ集電鋸アリ一次線電纜ト連結ス 二次線ハ一次線ノ外部ニ捲カレ一次線ト結合セサル他端ハ外側ノ接續鉄ニ固著シ此鉄ハ發電子中心ヲ通スル導線ニ接シ導線ノ他端ハ二次電纜ト連結スル發條鉄ニ接ス一次線ハ  $0 - 6 \frac{m}{m}$  ノ<sub>1</sub> エナメル<sup>7</sup> 銅線ヲ三層ニ捲キ其捲回數 132 トス 二次線ハ  $0.09 - 0.1 \frac{m}{m}$  ノ<sub>1</sub> エナメル<sup>7</sup> 銅線ヲ 52 層 10510 捲回トス共ニ<sub>1</sub> エレバパイアクロース<sup>7</sup> 及絹<sub>1</sub> テーパ<sup>7</sup> ニテ絕緣セラル 而シテ一次線二次線ノ捲キ方ハ反對方向ナリ誘導子回轉スレハ發電子線輪内ノ磁力線ハ其位置及方向ヲ變ス故ニ線輪ハ磁力線ヲ切り起電力ヲ發生ス  
而シテ最大電壓ノ位置ハ線輪内ノ磁力線ノ變化最大ナ

ル時ニシテ線輪内ノ磁力線ノ數最大ナル位置ハ其變化最小ニシテ從テ電壓モ亦最小ナリ從テ線輪内磁力線ノ最小ナル位置即チ誘導子カ死點ニアル瞬間ニ電壓最大ナルヘシ然レトモ實際ニテハ死點ヨリ  $6^{\circ} - 8^{\circ}$  ヲ過キタル位置ニテ電壓最大トナル誘導子ノ位置ト磁力線及電壓ノ關係ヲ示セハ第二圖及第三圖ノ如シ

第一圖



## 第二圖



22

一次線最大電壓ハ  $25_1$  ヴオルト<sup>7</sup> ニシテ二次線ニ發生  
シアル電壓ハ約  $2000_1$  ヴオルト<sup>7</sup> ナリ此一次線ノ最大  
電壓ニ達シタル瞬間ニ断續器ヲ開クトキハ

$$E_2 = \frac{n_2}{n_1} \times \frac{I_1}{t} + \frac{E_{n_2}}{n_1} I = 5 = 5 \text{ anR}$$

$$E_2 = \frac{10510 \times 5 \times 0.011}{132} + \frac{25 \times 10510}{2000}$$

## 二次線ト同方

向ニ約 8700

1 ヴオルト<sup>7</sup> 電

壓ヲ誘發シ前

ニ發生セル

$2000_1$  ヴオルト<sup>7</sup>

ト相加ハリ約

$10700_1$  ヴオルト<sup>7</sup>

トナリ點火栓

ニ火花ヲ發ス

蓄電器ハ一次

線ニ断續器ト

並列ニ接續セ

ラレ断續器ノ

断續ニヨル自



己誘導ノタメ

發生スル火花

ヲ消失セシメ

且一次電流ヲ

## 第三圖




23

急速ニ断ツ作用ヲナスモノニシテ多數ノ錫箔ヲ厚サ  
0.05  $\text{mm}$ ノ雲母ニテ絶縁シ偶數番ノ錫箔ト奇數番ノ錫  
箔トヲ各々一端ニテ接續シ其一ヲ發電機体ニ接シ他端  
ハ一次線ニ接續ス

第四圖


断續器ハ一

次電流ヲ急  
激ニ變化セ  
シメ二次線  
ニ強大ナル  
電壓ヲ誘發  
セシムル作  
用ヲナスモ  
ノニシテ其  
開閉時期ハ  
最モ考慮ス  
ヘキモノト  
ス



第五圖

一次線ニ流  
ル電流ハ  
發電子ノ反  
作用及断續  
器ノ器械的  
ナルニ依リ  
誘導子カ死  
點ニ來ルモ  
最大トナラ  
ス若干ノ遲  
レヲ生ス此



遅レハ回轉數ニ依リテ異ルモ常用回轉ニ在リテハ 6° ~  
8°トス此時期ニ正シク断續器接點ノ開ク如ク調整セサ  
ルヘカラス

前圖ノ如ク歪輪ハ四個ノ突起部ヲ有シ誘導子ト共ニ  
回轉ス 槓桿ハ一端ニ白金接點ヲ固著シ他端ニハ白色  
フアイバーヲ附シ歪輪ニ接ス 槟桿軸ハ断續器室ニ  
固定セラル是ト槓桿トノ間ニハ白色フアイバーノ軸  
筒ヲ有ス 歪輪面ニ給油スル爲發電機体ノ底部ニ油刷  
子ヲ螺著ス 断續器室ノ上部ニハ室ト絶縁セラレタル  
上部白金接點アリ緊定螺ニ依リ任意ノ位置ニ緊定シ得  
ヘシ 下部白金接點ハ發條ニ依リ上方ニ押上ケラレ上  
部白金接點ト接ス 槻桿ト断續器室トハ發條ニヨリ電  
氣的ニ接續セラルモ尙其接續ヲ確實ナラシムルタメ  
ニ槓桿ト断續器室ヲ補助銅網ニ依リ接續ス


歪輪ハ誘導子ノ一回轉ニ四回断續ヲ行フモノニシテ適當ナル接點ノ開度ハ 0.4  $\text{mm}$ トス 而シテ接點ハ 50° 間開キ 40° 間ハ閉ツ此接點ノ大小ハ直ニ其開閉時期ニ相連ヲ生ス 接點ハ火花ノタメ熔解セラル虞レアルト  
断續ノタメ受クル外力ニヨル磨滅ヲ防クタメ特ニ白金ヲ用フ 接點ノ抵抗ノ増大ハ直ニ一次電流ヲ減少シ從テ二次電壓ヲ減少スルノ不利ヲ來ス 左右發電機ハ同回轉ニシテ断續器ノ位置異ルタメ誘導子ト歪輪ノ關係位置ハ第六圖ニ示ス如ク歪輪ハ右 4° 遅レ左ハ 26° 進ミタル位置ニアリ断續器ノ外側ニハ圓形ノ蓋ヲ有シ發條ニヨリ壓著ス 一次線ノ一部ヲ常ニ接地スルトキハ断續器ノ機能ヲ全ク停止シ二次電壓ハ二次線自己ノ起電力ノミトナリ點火栓ニ火花ヲ發スルコトナシ故ニ一次線接續螺ノ一端ニ電纜ヲ附シ之ヲ發動機停止用開閉

器ニ連結ス

### 第三節 配電裝置

二次線電纜ハ配電盤中取附螺ニヨリテ接續セラレ其内面ニ炭素刷子ヲ有シ發條ニヨリ分配軸中央ノ配電刷子ト連結セル金具ニ接ス 二次電流ハ此配電刷子ヨリ火花ニヨリ配電子ニ傳ハリ配電盤外側ノ九個ノ取附螺ヨリ電纜ヲ經テ點火栓ニ至ルモノトス


第六圖



配電刷子ト配電子ノ間隙ハ  $0.2 \sim 0.4 \text{ mm}$  トス此間隙ノ利點ハ配電盤ノ面ヲ摩擦セサルヲ以テ炭素金屬粉等ニテ配電子ヲ短絡スル虞レナク又放電ノ痕跡ヲ表ハスヲ以テ適當ナル時期ニ放電セシヤ否ヤノ判別ヲ容易ナラシメ修正ニ便ナラシム尚又補助ノ空氣間隙トナリ點火栓ノ火花ヲ增大スルノ利アリ（空氣間隙  $1 \text{ mm}$  ナル回路ニ補助間隙  $0.01 \text{ mm}$  ヲ設クルトキハ放電距離ハ  $3 \text{ mm}$  トナリ  $0.02 \text{ mm}$  トナストキハ  $4 \text{ mm}$  ニ増加ス）配電刷子ニ小分歧尖端ヲ設ケ其尖端ハ齒輪ト  $8.5 \text{ mm}$  ノ一部斷線又點火栓ノ間隙過大等ノタメニ二次電壓ハ發電子線輪ノ絕緣ヲ破壊シ放電スルヲ防ク重要ナル作用ヲナス 是一度間隙ヨリ火花放電ヲナス時ハ此部分ノ空氣ハ分解シオゾンヲ發生セ


シメ間隙ノ  
電氣抵抗ヲ  
甚シタ  
セシメ爲ニ  
放電ヲ容易  
ナラシムル  
狀態トナル  
ヲ以テ豫防  
スルタメ特  
ニ回轉部分  
ニ安全間隙  
ヲ設ケタル  
モノニシテ  
尙オゾン  
ヲ排除スル

第七圖



タメ歯輪ノ側面ニ通風孔ヲ備フ 断續器ノ接點ヲ開キタルトキ配電刷子ハ配電子ノ後端ヨリ  $3\frac{m}{m}$  進ミタル位置ニアルヲ最良トス此點ヨリ歪輪カ  $50^{\circ}$  回轉スル間、接點ハ開キ其配電子ニ電流ヲ通セシム此時間ハ刷子カ  $5.5\frac{m}{m}$  進ム間ヲ  
 理想トス此時間ハ發動機回轉ノ約  $20^{\circ}$  = 相當ス Bハ上死點前  $35^{\circ}$  ヨリ同  $15^{\circ}$  の位置迄點火栓ニ火花ヲ飛ハスモノナリ此角度ハ配電刷子ニテハ  $10^{\circ}$  トナルヘシ若此位置適當ナラサル時ハ  $5.5\frac{m}{m}$  = 相等スル時間放電シ能ハス尙刷子カ進ミタル位置ニアルトキハ刷子カ配電子ヲ離ル瞬間ニ大ナル放電ヲ惹起シ絕緣物ヲ燒損スルコトアリ電纜取附部ノ中央ニ始動用電纜取附螺ヲ有シ配電盤内


第八圖



面ノ始動用刷子ト連絡ス此刷子モ亦發條ニヨリテ始動用集電鐵ニ接觸ス始動用刷子ハ主刷子ヨリ  $45^{\circ}$  遲レタル位置ニアリ即チ曲軸回轉ノ  $90^{\circ}$  = 相當セル遲レノ位置ニテ點火セシム 今主刷子 A カ第3氣笛ノ點火時期ニ在ルトキ始動用刷子 Bハ第1氣笛ノ配電子ノ前端ニ向フ其時第1氣笛ノ活塞ハ上死點前  $45^{\circ}$  の位置ニアリ故ニ是ヨリ  $40^{\circ}$  の間(上死點迄)始動シ得ヘシ然レトモ此上死點後  $85^{\circ}$  附近ハ壓縮壓力甚タ少キヲ以テ斯カル位置ニテ點火スルモ始動セサルコトアリ始動用刷子ハ二個ヲ有スルヲ以テ實際ニ於テハ點火スヘキ期間ハ  $40^{\circ}$  ヨリ大トナリ始動ヲ容易ナラシム

各刷子ハニツケルノ製ニシテ尖端ニ凹凸ヲ附シ電導ヲ良好ナラシム 安全間隙ノ側面及分配及配電子ノ平面及配電盤内面ノ溝ハ表面傳通スル電流ノタメ表面距離

第九圖



ヲ増加シ其絶縁ヲ良好ナラシムル爲ナリ

(D) ト記シタル符號鉢ハ發動機ト結合上必要ナルモノニシテ配電盤上ノ圓窓ヨリ之ヲ望見シ得ル位置ニ於テ配電刷子ハ第1氣笛ノ連結スル配電子ニ對向シアリ配電盤内面ニ油ノ附著スルトキハ導電ヲ妨クルヲ以テ之ヲ防タタメ配電盤下發電機体トノ間ニ環狀ノ油止ヲ設ク誘導子ハ曲

軸ノ回轉ノ $\frac{9}{8}$ ニ

シテ分配軸ハ誘

導子ノ $\frac{4}{3}$ 回轉ナ

リ故ニ分配軸ハ

曲軸回轉ノ $\frac{1}{2}$ ト

ナル歪輪カ

90°回轉スルト

キハ分配軸ハ

40°回轉スル故ニ

各配電子ハ同一

ノ位置ニテ點火

栓ニ火花ヲ發シ

配電子上ノ10°

ヲ進ム間火花ヲ

連續ス配電子ノ

全巾ハ20°トス


分配軸ハ前後ノ球軸承ニヨリ支持セラル此給油ハ外部

ノ給油孔ヨリ過剰ノ油ハ下部軸承ニ流入ス

發動機點火時期ニ就テ

發動機ノ點火時期ハ上死點前35°ナルモ爆發ハ活塞カ上死點ニ達スル時ナリ其間ニ各々遅レヲナス即チ混合

第十圖



瓦斯ノ爆發ハ點火ト同時ニ起ラス必ス瓦斯燃燒ニ多少ノ時間ヲ要シ茲ニ爆發ノ遲レヲ生シ又一次電流ヲ遮断シテ二次電壓ヲ誘發セシムルモ亦若干ノ時間ヲ要シ又之ヲ電流トシ點火栓ニ流ルルニモ多少ノ時間ヲ要スルハ明ナルヘシ即チ電氣的遅レヲ生ス又斷續器發條ノ慣性ニヨリ接點開閉ニ遅レヲ生シ易ク茲ニ機械的遅レヲ生スヘシ

以上ノ如ク各種ノ遅レヲ累積セルモノハ點火ノ遅レニシテ此遅レノ時間ニ相當スル丈ケ以前ニ點火栓ニ火花ヲ發生セシムルヲ要ス是點火ノ進ミニシテ<sub>1</sub>サ<sub>2</sub>式ニ於テハ此時期ハ上死點前35°附近ナリトセリ附圖第一ニ一般電路接續圖ヲ示シ第二ハ第9氣笛カ點火時期ニ在ル瞬間ノ各裝置間ノ關係ヲ示スモノナリ

## 第二章 分解組立點檢手入

### 第一節 分解組立上ノ注意事項

發電機ノ分解結合ニ就テハ特ニ細心ノ注意ト周到ナル準備ヲ要スル外分解結合場所ノ撰定特ニ溫氣ヲ顧慮シテ爲スヘシ

一般作業上ノ主要注意事項ヲ舉クレハ

1. 螺子ノ緊弛ニ就テハ極精密度ヲ要求シ製作セラレアルヲ以テ細心ノ注意ヲ要ス
2. 槌打ハ甚カラサルコト
3. 磁氣保護上熱 減度 打擊ニ關シテハ十分ノ顧慮ヲ要ス
4. 作業臺及其附近ヲ清潔ナラシムルコト
5. 鐵片 鐵粉等ハ不知ノ間ニ附著シ作業上ニ故障ヲ惹

起スルコトアリ

6. 分解前ニ於テ機能ヲ點検シ組立資料トナスヘシ
7. 分解組立作業間ニ於テモ各部ノ點検ヲ必要トス

## 第二節 分解組立及點檢

分解順序	分解方法	注意事項及點檢法
發電機齒輪	取附螺ヲ脱シ齒輪ヲ抽出シ楔ヲ脱ス	齒輪ト楔及誘導子軸斜面部トノ密著ノ良否齒輪摩損ヲ檢ス
配電盤及油止	發條鉗ヲ外シ配電盤ヲ除キ油止ヲ脱ス	發條鉗ハ引延シツツ脱ス然ラサレハ配電盤ヲ破損スル恐レアリ配電子ノ火花ノ痕跡及搔痕ノ有無炭素刷子及發條ノ良否及其接著ノ良否電纜取付螺ノ弛緩ノ有無
断續器及一次線接續金具	一次線接合部ヲ脱シ断續器ト接合金具ト結合ノママ離脱ス	横桿フアイバ摩損ノ状態、軸部ノ運動ハ自由ナルヤ、接點ノ接著状景及變歪セサルヤ 發條ノ彈力ノ状態（無負重ニ於テノ伸長 $20\text{ mm/mm}$ 補助銅鋼取附ノ良否）
集電室蓋及一次線ノ導線	取附軸螺ヲ脱シ蓋ヲ脱シ一次線ヲ脱シ締附螺ヲ弛メテ脱ス	一次線ノ絶縁護膜ハ集電室蓋ト密著シ分解ノ際裂損シ易シ 集電室蓋取附部損傷ノ有無、一次二次導線ノ破損切斷取附部ノ弛ミアラサルヤ
油刷子	油刷子保持器ヲ螺脱ス	刷子ノ歪輪ニ接觸ノ状態ヲ检ス

分解順序	分解方法	注意事項及點檢法
發電機蓋鉗	取附螺ヲ脱シ僅ニ傾斜シ移動シツツ脱ス	誘導子軸孔ノ損傷ノ有無變歪ヲ检ス
分配室	圓形螺ノ止栓ヲ脱シ圓形螺ヲ脱シ軸ヲ輕打シツツ後方へ脱ス	歪輪齒輪トノ噛合ヲ检シ置クコトヲ忘ルヘカラス（Gノ符號ヲ有ス）齒輪ノ状態及各刷子ノ緊定如何、安全間隙ノ開度ノ良否球軸承ノ状態等ヲ检ス
發電子及誘導子	後部3個ノ螺釘ヲ脱シ木又ハ軟金属ヲ當テ輕打シツツ脱ス	歪輪面及齒輪ニ損傷ノ有無誘導子ノ弛ミ各球軸承ノ状態等ヲ检ス
界磁石	取附螺釘ヲ脱シ抽出ス	異極ヲ接シ置クヘシ吸引カ8倍以下ナレハ著磁ヲ行フ

## 第三節 調整

調整ニ當リテハ第二節ニ述ヘタル發電機ノ機能特ニ最大電壓發生ノ時期ト各裝置間ノ關係ヲ熟知シアルヲ要ス

誘導子ト歪輪トハ殆ド固定セルモ断續器横桿頭ノ摩損或ハ接點開度ノ不良ノモノハ一次電壓ノ最大ノ位置

（誘導子カ死點ヨリ  $6^\circ \sim 8^\circ$  進ミタル位置）ニテ接點開離セス

断續器ノ最大開キハ  $0.4\text{ mm}$  ニシテ正負  $0.01\text{ mm}$  ノ範圍タルヘシ  
接點ノ開キ初メタルトキハ刷子ハ配電子ノ後端ヨリ  $3\text{ mm}$  ノ位置ニアル如ク齒輪吻合ヲ調整スヘシ

(數分間ノ運轉ニヨリ火花ノ痕跡ニヨリ知ル) 齒輪ノ一齒ノ差ハ $4^{\circ}$ ニシテ配電子上ニテ約 $2.5 \text{ mm}$ ニ相當ス  
發動機ニ取附ケタルトキハ左右兩發電機共ニ同氣笛ノ上死點前 $35^{\circ}$ 正負 $5^{\circ}$ ノ位置ニテ接點カ開キ始ムル如ク調整スヘシ 是カ爲第1氣笛ノ點火時期ニ於テ兩發電機ノ配電盤ノ圓窓ヨリ符號鉛ヲ望ミ得ル位置ニテ接點カ開キ初ムル位置ナルヲ要ス  
此時期ヲ定ムル方法トシテ接點間ニ薄紙ヲ狹ミ之カ引抜キ得ル位置ヲ時期ト定ム 發電機齒輪1齒ヲ移動スルトキハ約 $6.30'$ ヲ調整シ得ラル 點火時期ハ經驗ニヨレハ夏期ハ $36^{\circ} \sim 38^{\circ}$ 各期ハ $30^{\circ} \sim 33^{\circ}$ 適當ナル如シ 又兩發電機ノ點火時期ノ差ハ $3^{\circ}$ 以内ナルヲ要ス

#### 第四節 保存手入

發電機ノ保存手入ニ關シテハ第二節ノ分解ノ際ニ於ケル諸注意ハ大ナル關係ヲ有ス又格納ハ常ニ清潔ナル場所ヲ撰定シ格納スヘシ  
手入ハ各部ヲ揮發油ニテ洗滌スルモ發電子線輪ハ絕緣塗料ノ熔解スル虞レアルタメ揮發油ヲ觸レサルヲ要ス  
配電子面ハ油布ニテ拭淨シ酸化物ヲ除去スヘシ 白金接點ニ酸化物其他ノ汚物モ前述ノ方法ヲ用ヒ決シテ紙鑪等ヲ使用ス可カラス此部ニ酸化物ノ附著過大ナルトキハ蓄電器ノ不良ニ原因ス 配電盤面ハ運轉8時間ニ少クモ拭淨スルヲ可トス 洗滌ニ揮發油ヲ使用シタルトキハ十分蒸發セシムルヲ要ス給油ハ特ニ注意シ給油量過大ナレハ發電機内外部ヲ汚損シ且故障ノ原因トナルコトアリ寧ロ過量ノ給油ヨリモ不足ノ程度ニ止ムルヲ可トス通常8時間ニ一二滴ヲ給油スレハ足ル如シ

酷暑 嚅寒ノ候或ハ永ク格納シタルモノハ使用前ニ特ニ點檢ヲ密ニスルヲ要ス


#### 第五節 試 驗

發電機ノ試驗ハ $300 \sim 1800$ 回轉ニ於テ大氣中ニテ斜狀兩極ヲ $6 \text{ mm}$ ノ空氣間隙ニ於テ放電シ得ルヲ得ヘシ4時間以上連續運轉ヲ行ヒ且此間機械的震動ヲ與フトキハ一層試驗ヲ有效ナラシム


發電機使用中ハ漸次溫度上昇スルモ其極限ハ $75^{\circ}$ 以下ナラサル可カラス

GG9型發電機性能曲線圖表附圖ノ如シ  
サ式GG9型發電機部品名稱及圖附圖ノ如シ

二 節 圖 附




第一圖 附




廿式 G.G. 9 型發電機

性能曲線圖






(於大正十五年九月十四日午前十時 氣溫攝氏二十五度)



備考

1	I <sub>1</sub> ..... 一次電流
2	V <sub>1</sub> ..... 一次電圧
3	V <sub>2</sub> ..... 二次電圧
4	P ..... 爆火不能壓力


# セルミソン發電機



配電盤



端螺



炭素刷子  
及絞

視窗  
(玻璃)

緊塞環



集電子右



發條  
(螺旋子及鉗)



二次導線



磁鐵



取付螺



電刷子保持器  
(始動刷子開關刷子)  
(起標開關及起標刷子)



取付螺栓  
(此標及發條共)



配電盤油



珠軸兼大



珠軸兼小



北 標  
(側栓共)



配電齒輪  
(鉗共)



接續器



一次導線  
(銀駐螺及銅共) (鎳護膜管共)



接續帶  
(銀駐螺及銅共)



接續桿右  
(座釦北標刷子共)



接續短螺  
(北標刷子共)



接續桿左  
(座釦北標刷子共)



接續長螺  
(北標刷子共)



附錄第五

サ式發動機平衡作業要領



## サ式發動機平衡作業要領

發動機ノ平衡ハ活塞連接桿脚等ノ往復部品ノ第一、二次慣性及轉軸連接桿等ノ回轉部品ノ遠心力ニ基ク慣性ヲ相殺スルコトニ依リテ求メラル而シテ、サ式發動機ノ如ク星型ニシテ全連接桿カ總テ一點ニ集合セリト見ルヘキモノニアリテハ往復部品ノ第二次慣性ハ自ラ消失シ其第一次慣性ノ内半徑方向ト直角ノ慣性ハ亦自ラ消失シ單ニ半徑方向ノ慣性ノミトナル。其値ハ

$$I_1 = \frac{k}{2} \times \frac{M_1 \omega^2 l}{2}$$

(發動機學教程平衡ノ部参照)

ナル式ヲ以テ示サル本式中  $K$  ハ氣笛數  $M_1$  ハ一氣笛ノ往復部品ノ質量  $\omega$  ハ曲軸ノ角速度ニシテ  $l$  ハ衝程ナリ。次ニ回轉部品ノ内連接桿頭部ニ基ク質量ヲ  $M_2$  トスレハ其遠心力ニ基ク慣性ハ

$$I_2 = M_2 \omega^2 \frac{l}{2}$$

ニシテ轉軸其モノヲ  $M_3$  トスレハ之ニ基ク慣性ハ

$$I_3 = M_3 \omega^2 \frac{l}{2}$$

ナリトス故ニ平衡作業ヲナスニ當リテハ上記三種ノ慣性ト相殺スヘキ質量ヲ是等ノ質量ト相反スル半徑ノ延長上ニ於テ中心ヨリノ距離  $\frac{l}{2}$  ノ位置ニ於テ添加スルヲ要ス以上ハ星型發動機平衡ノ一般理論トス。サ式發動機ノ平衡作業ハ先ツ上記ノ理論ヲ其儘實際ニ應用シ次テ之ニ實用的修正ヲ加ヘタルモノナリ先ツ轉軸ト反對方向ニ添加スヘキ全質量  $M_T$  ハ次式ニヨリテ現ハサル

$$M_T = \frac{K M_1}{2} + M_2 + M_3$$

本式中  $K$  ハ氣笛數ニシテ九ナリ  $M_1$  ハ活塞 活塞軸及連接桿ノ半量ヲ加ヘタル一氣笛ノ往復部品ノ重量  $M_2$  ハ連接桿ノ轉軸周圍ニ在リテ回轉スル部品ノ重量即チ連接桿ノ半量及球軸承二個ヲ加ヘタルモノトス  $M_3$  ハ轉軸其モノノ重量トス

### 第一 主連接桿ノ平衡

本發動機ニアリテハ一個ノ主連接桿ノ周圍ニ八個ノ副連接桿集合セリ故ニ先ツ主連接桿ノ桿部カ他ノ副連接桿ト重量上同一ノ作用ヲナス如ク主連接桿軸ト正反對ノ方向ニ副連接桿(通常第五氣笛用)ヲ取附ケ兩者全ク平衡ヲナスニ至ル迄主連接桿ノ桿部ト反對側ニ設ケアル舌部ノ重量ヲ穿孔ニヨリ除キテ調整ス

### 第二 全曲軸ノ平衡

實際上行フ作業ノ順序ハ次ニ前部曲軸ノミノ平衡ヲ行ヘトモ説明ヲ容易ナラシムル爲ニ全曲軸ノ平衡ニ就テ述ヘントス本發動機平衡作業ノ標準トシテ採用セラレタル製造第一號ノ部品重量次ノ如シ

I 主連接桿群			II 活塞群			III 副連接桿群		
部品名稱	個數	重量 磅	部品名稱	個數	重量 磅	部品名稱	個數	重量 磅
主連接桿	1	2.619	活塞	1	1.085	副連接桿	1	0.617
副連接桿軸	8	1.032	活塞軸	1	0.293			
球軸承	2	2.870	活塞鑑	5	0.168			
			駐螺	1	0.015			
合計 6.521 磅			合計 1.561 磅			合計 0.617 磅		

而シテ往復部品ノ重量ハ活塞群ノ重量ニ副連接桿重量  
ノ半ヲ加ヘタルモノニシテ回轉部品ノ重量ハ主連接桿  
群ノ重量ニ副連接桿八個ノ總重量ノ二分ノ一ヲ加ヘ副  
連接桿一個ノ重量ノ二分ノ一ヲ減シタルモノナリ


前後曲軸ヲ組立テテ平衡作業ヲ行フタメニハ圖ノ要領  
ニ依リ一定量PヲLノ位置ニ固定シ之ト平衡スル如ク  
平衡鉗ノ重量ヲ加減スルニアリ

轉軸ノ重量M<sub>3</sub>ハ自身ニ平衡鉗ト平均シアルヲ以テ  
一定量Pノ位置ヲ定ムルニハ關係ナキモノトス依テPヲ  
一定ノモノトシLヲ見出スニハ

$$\left(\frac{M_1}{2} + \frac{M_2}{2}\right) \frac{\ell}{2} = PL$$

トスレハ可ナリ

本式中ℓハ衡程ニシテM<sub>1</sub>及M<sub>2</sub>ノ値ハ次ノ如シ



$$M_1 = 1.561 + \frac{1}{2} 0.617 = 1.8695$$

$$M_2 = 6.521 + 7 \times 0.3085 = 8.6805$$

$$(4.5 \times 1.8695 + 8.6805) \times 85 = PL$$

$$17.093 \times 85 = PL$$

$$1453 \frac{kg \cdot m}{m} = PL$$

然ル= Pナル重錘ハ 6 瓦 829 = 定メアルヲ以テ

$$L = \frac{1453}{6.829} 212.8 \frac{m}{m} = 213$$

故ニ若各部品カ標準ノ重量通リ出來上リアレハLノ  
主軸ノ中心線ヨリ213耗ナル如クPノ位置ヲ規定シ  
之ニ平衡スル如ク反錘ヲ定ムレハ可ナリ 然ルニ實際  
上ニ於テハ往復部品モ回轉部品ニモ重量ノ差異アリ又  
副連接桿ノ如キハ往復部ニモ回轉部ニモ影響ス故ニ各  
部品ノ重量ト標準ノ差ノ重量ニ應シテLノ長サヲ修正  
スヘキ係數ヲ求メ置クヲ要ス

主連接桿群ノ重量ハ其儘回轉部品ノ重量ニ影響ス故ニ  
1瓦ノ差アリタル場合ニLニ修正スヘキ長サヲXトス  
レハ

$$0.001 \times 85 = 6.829 \times x \quad x = 0.0124$$

活塞群ノ重量ノ1瓦ノ差異ハ往復部品トシテ四五倍ノ  
影響ヲ有ス故ニ

$$0.001 \times 4.5 \times 85 = 6.829 \times x \quad x = 0.0558$$

次ニ副連接桿ハ往復部品トシテ其一個ノ重量ノ半量ノ  
四五倍回轉部品トシテ其半量ノ九倍ノ作用ヲナス即チ  
合計六、七五倍ノ作用ヲナス故ニ

$$0.001 \times 6.75 \times 85 = 6.829 \times x \quad x = 0.0837$$

トナル此等ノ數ハ修正ノ係數トナルモノナリ

### 第三 前部曲軸ノ平衡

前部曲軸ノミノ平衡ハ前部曲軸ニ附スル平衡鉄ヲ  $P$  トシ後部曲軸ニ附スル平衡鉄ヲ  $P'$  トスレハ  $\frac{P'}{P''} = \frac{56}{44}$  ノ割合ニ設定シアリ即チ前部曲軸ニ附スヘキ反錘ハ全曲軸ニ附スヘキ反錘ノ五六%ニ設定シアリ

然ルニ全部曲軸ノミノ平衡ハ曲軸ノ轉軸ヲ考慮スルヲ要ス圖上斜線ヲ以テ示セル部分ノ重量ハ後部曲軸ニテ負擔スヘキモノナルヲ以テ之ヲ除外スル必要アリ此部ノ全重量ハ (1 瓦 487) ナリ 故ニ其中心ニ對スルモーメント  $\tau$  ハ

$$kg \frac{m}{m}$$

$$1.487 \times 85 = 119.85$$


ナリ依テ次式ヲ得

$$\frac{PA LA + 119.85}{PL} = \frac{56}{100}$$

然ルニ

$$PL = 1453 kg \frac{m}{m}$$

ナルコトヲ知ルカ故ニ



$$PA LA = 1453 \times 0.56 - 119.85 = 693.83 kg \frac{m}{m}$$

ナリ然ルニ前部曲軸ノミノ平衡作業ニ附スル場合ノ重錘  $PA$ ハ 2 瓦 225 = 定メアリ依テ

$$LA = \frac{693.83}{2.225} = 311.8 \approx 312 \frac{m}{m}$$

トナル然シテ前部曲軸ノミノ平衡作業ニ附スル場合ニ於テ某群ノ重量ニ於テ標準重量ト1瓦ノ差ヲ有スルトキハ其影響ハ全部ノ  $PL$  ニ對スル前部曲軸ノ有スル  $PA$   $LA$  ノ割合タケ作用スルコトトナル此割合ハ 0.56ナリ依テ既ニ得タルト同一ノ要領ニ依リ各群ノ部品ニ應シテ修正スヘキ  $LA$  ノ量ハ次ノ如シ主連接桿群ノ重量1瓦ノ差ニ應シテハ

$$0.001 \times 0.56 \times 85 = 2.225 \times x \quad x = 0.0214$$

活塞群ノ重量1瓦ノ差ニ應シテハ

$$0.001 \times 0.56 \times 45 \times 85 = 2.225 \times x \quad x = 0.0968$$

副連接桿ノ重量1瓦ノ差ニ應シテハ

$$0.001 \times 6.75 \times 0.56 \times 85 = 2.225 \times x \quad x = 0.1444$$

ナリトス即チ一發動機ノ平衡作業ヲナスニ當リテハ其平衡作業ニ關係ヲ有スル各部品ヲ精密ニ秤量シテ標準重量トノ差異ヲ求メ各群互ニ標準重量トノ代數和ヲ求メ之ニ前部曲軸及全曲軸ニ (第一號ノ四方ヲ規定トス) 應シテ夫々定メラレタル係數ヲ乘シタルモノノ代數和ヲ規定ノ長サ  $L$  又ハ  $LA$  = 對シテ修正シ其位置ニ  $P$  又ハ  $PA$  ノ固定シタル後之ニ平衡スル如ク平衡鉄ノ重量ヲ添加シ又ハ除去シテ平衡作業ヲナスモノナリ

### 第四 全体ノ平衡

上來記スル處ノ全曲軸及前部曲軸ノ平衡作業ハ全連接桿ノ頭部カ一點ニ集合スルト假定シ又全連接桿ノ曲軸ノ回轉ニ應スル傾斜ノ變化ヲ考慮ニ入レサル理論的ノモノナリ然ルニ實際ノ發動機ニアリテハ全連接桿ハ其

頭部一點ニ集合セスシテ轉軸ヲ抱ク主連接桿ノ周圍ニ  
其頭部ヲ連結シ且曲軸ノ回轉角度ニ應シテ始終轉軸ト  
ノ角度ヲ變化ス換言スレハ回轉体及往復部品ノ合成重  
心ハ常ニ曲軸ノ回轉ニ應シテ移動スルモノナリ又回轉  
体往復部品共ニ各部等齋ナル重量ヲ有セサルヲ以テ更  
ニ曲軸ニ連接桿活塞等ヲ附シタルモノヲ以テ平衡作業  
ヲ行ヒ上記ニ基ク誤差ヲ修正スルノ必要アリ



(發動機工術終)

